

ipg激光器维修 淮安模块维修 昆山佐越激光技术

产品名称	ipg激光器维修 淮安模块维修 昆山佐越激光技术
公司名称	昆山佐越激光技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市周市镇花都艺墅105号楼425室（注册地址）
联系电话	13564709964

产品详情

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，PC104电路板，IG277控制盒，IG309电路板，IG166电路板，激光器高反报警，严重错误代码），为更好的服务客户公司承接IPG激光器的回收与置换，升级与改造。

激光原理

输入的三相电进入激光器主电源，转换成60VDC...75VDC的直流电，为泵浦激光二极管供电，泵浦激光二极管输出980nm的泵浦光，泵浦光通过光纤耦合到有源光纤中，有源光纤掺杂了稀土元素镱离子Yb，镱离子Yb吸收980nm的泵浦光，其内层电子被激发到外层，淮安模块维修，外层电子不稳定，会落回内层，期间产生1070m的光子，光子在光纤内被两个反射器件持续反射增强，形成激光输出。

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，PC104电路板，IG277控制盒，IG309电路板，IG166电路板，激光器高反报警，严重错误代码），ipg激光器维修，为更好的服务客户公司承接IPG激光器的回收与置换，升级与改造。

IPG高功率光纤激光器等级

IPG高功率光纤激光器输出波长为 $1070\text{nm} \pm 10\text{nm}$ 的不可见激光辐射。根据IEC EN60825-1标准定义，所有激光系统的光纤出射口激光等级都是4级。使用者有责任确保光纤输出端或者光学加工头在一个防护室内，以确保激光辐射量级为1级。

闭合的激光柜体、传导光纤与操作光纤(除光纤输出端)安全等级为1级。当连接光学加工头后加工头处级别为4级。

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，PC104电路板，IG277控制盒，IG309电路板，IG166电路板，激光器高反报警，严重错误代码），为更好的服务客户公司承接IPG激光器的回收与置换，升级与改造。

Laserjet软件使用

Laserjet无法联网

PHOTONICS

首先，检查 Laserjet 软件内是否已经添加了激光器，ipg激光器维修，并将激光器设置为 Enable 其次，查看电脑网口的指示灯是否点亮，如果没有点亮说明网络物理连接出现问题。可能是G277没有通电，也可能是网线没插好，抑或是网线损坏。检查IG277的指示灯是否点亮，如果没有点亮，说明G277的24VDC输入有问题，光纤激光器模块维修，解决此供电故障。

检查从G277到XP5一直到电脑网口的连接是否可靠，如果连接没问题，可以尝试换一条网线试试。如果电脑跟一台激光器连接，需要使用交叉式网线(1-3, 2-6, 3-1.6-2).

ipg激光器维修-淮安模块维修-昆山佐越激光技术由昆山佐越激光技术有限公司提供。昆山佐越激光技术有限公司（www.kszuoyue.com）是从事“IPG光纤激光器维修.IPG激光器回收与置换”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘先生。