

# 二手激光切割机维修 天津超快激光设备 北京二手激光切割机

产品名称	二手激光切割机维修 天津超快激光设备 北京二手激光切割机
公司名称	超快激光（天津）机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区王庆坨镇同旺路3号
联系电话	15022523846

## 产品详情

### 激光切割机不出光的原因及解决方法

#### 激光切割机不出光的原因及解决方法

1：巡查水是否正常循环，让水正常循环，若水保护坏了，可短接水保护使用；2：点预调，北京二手激光切割机，看电流表是否摆动，二手激光切割机定制，若不摆动，用万用电表测激光电源有没有220v进电，若有也不出光，二手激光切割机维修，可能电源故障（fault），需更换；3：也可将电源上GND地线（别称：避雷线）和P水保护短节测试水保护是否坏，将+5v和AIN 短接巡查输出功率（指物体在单位时间内所做的功的多少），若出光，就是电位器坏了，需更换；4：若走程序不出光，连机卡可以用万用电表测15（H）或16（L）角和14角间有没有直流3v以上电压，如果有，说明卡是正常的，没有可能卡的信号有问题(Emerson)；5：激光电源里面有响声，一般为电源接头接触不良(线路松动)，重新焊合或连接，再把电源里面的灰尘吹一下；

超快激光是一家吸收国内外先进激光应用技术的高科技企业，是致力于为用户提供激光切割和激光焊接加工方案专业的研发制造服务商。公司自成立以来，始终专注于激光在工业切割领域的应用，超快激光发生器就是未来工业领域的利器，是一种超短波长，高能量聚焦，高精度，无熔渣的气化切割。

#### 激光切割机能量减弱的原因有哪些

导致激光减弱的原因有多种，有的是外围因素导致的，有的则是激光管本身问题，这就要求我们可以更加的迅速准确的判断出原因，方便尽快解决，以此来恢复生产。

冷却水质或是水温是否正常：更换清洁冷却水让它温度至正常值。

反射镜片是否污染或损坏：清洁或是更换反射镜片。

激光电源是否损坏：更换激光电源。

聚焦焦距是否变化：重新调整焦距。

激光管是否损坏或老化：更换激光管。

激光电源是否通电：检查激光电源供电回路让它正常。

超快激光是一家吸收国内外先进激光应用技术的高科技企业，是致力于为用户提供激光切割和激光焊接加工方案专业的研发制造服务商。公司自成立以来，始终专注于激光在工业切割领域的应用，超快激光发生器就是未来工业领域的利器，是一种超短波长，高能量聚焦，高精度，二手激光切割机售后，无熔渣的气化切割。

光纤激光切割机御寒措施！

冬季气候寒冷，对于相关的光纤激光切割机防冻技巧我们需要多加掌握才行。在这里就为大家介绍一下激光切割机在冬季如何进行御寒。

- 1、由于激光切割机用水作为冷却介质，因此激光器的运行环境温度应在5℃以上。
- 2、如果您的工厂或车间在节日假期长时间放假、机床不运行。需要注意机床的冬季保温处理。而且要将冷水机的水全部放掉，防止结冰导致机床损坏。
- 3、在冬季如果车间没有暖气、或环境温度可能低于5℃时。如激光器只是在夜晚不工作，或双休日不工作，可仍然将机床处于开启状态，这样，冷却水仍然在循环工作状态，不会结冰。

二手激光切割机维修-天津超快激光设备-北京二手激光切割机由超快激光（天津）机械设备有限公司提供。超快激光（天津）机械设备有限公司（[www.uflaser.cn](http://www.uflaser.cn)）位于天津市武清区王庆坨镇同旺路3号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前超快激光在工业制品中享有良好的声誉。超快激光取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。超快激光全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

