

挖机液压油泵总成 襄阳华飞翔 襄阳挖机液压油泵

产品名称	挖机液压油泵总成 襄阳华飞翔 襄阳挖机液压油泵
公司名称	襄阳市华飞翔液压设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市襄州区朱庄物流园光彩国际物流基地5幢11号房
联系电话	18671055890

产品详情

小型旋挖钻机油泵无压力或吸不上油怎么办？造成小型旋挖钻机油泵不吸油或无压力的原因很多

- 1、油的粘度过高造成，需要更换适合的工作油；
- 2、小型旋挖钻机油泵进出油口接反，根据小型旋挖钻机厂家的说明书正确安装；
- 3、由于油泵传动键脱落造成，需要重新安装传动键；
- 4、由于吸油管道或滤网堵塞造成吸油不畅，需要清洗管道或过滤装置，去除堵塞物，挖机液压油泵总成，更换或过滤油箱内的油液。

故障现象：旋挖钻机器在钻孔施工的时候动力头扭矩不足，襄阳挖机液压油泵，动力头正转、反转转速都不够，动力头马达和减速机器运转的时候存在异响。

故障分析：动力头扭矩不足，可以从液压和机械两方面考虑：1.液压系统液压油压力不足；2.动力头马达故障、减速机器故障或齿轮箱故障等。

在维修现场缺乏诊断仪器或被查元件比较精密不宜拆开时，应采用此法先将怀疑出现故障的元件拆下，换上新件或其他机器上工作正常、同型号的元件进行试验，看故障能否排除即可作出诊断。用对换诊断法检查故障，尽管受到结构、现场元件储备或拆卸不便等因素的限制，操作起来也可能比较麻烦，但对于如平衡阀、溢流阀、单向阀之类的体积小、易拆装的元件，采用此法还是较方便的。对换诊断法可以避免因盲目拆卸而导致液压元件的性能降低。

小型旋挖钻机机的各种钻孔类型和方法都有可能造成塌孔的发生，挖机液压油泵异响，一般特征表现为孔内的水突然下降，孔内冒出细密的水泡，出渣量增加而不进尺，旋挖机提升负荷增加。由于泥浆相对密度不达标而导致成孔塌孔，这是需要调制适合相应地质层的泥浆比重；如果因为孔内出现承压水，这时要加高护筒或在孔位加设泥浆坑，确保钻进时护筒内水头稳定性；挖机液压油泵总成-襄阳华飞翔(在线咨询)-襄阳挖机液压油泵由襄阳市华飞翔液压设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。襄阳市华飞翔液压设备有限公司（www.xyxwzjwx.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!