

# 柴油机12vb.03.37a 进气阀门 新式加长型12vb.03.22d排气阀门

产品名称	柴油机12vb.03.37a 进气阀门 新式加长型12vb.03.22d排气阀门
公司名称	济南跃骋动力机械有限公司
价格	200.00/1
规格参数	品牌:济柴 型号:12v190 产地:山东济南
公司地址	山东省济南市天桥区华山西路8号晨光大厦728室 (注册地址)
联系电话	18615256190

## 产品详情

十七、不正常杂音 故障原因 排除方法 一)燃烧过程敲击声 1.燃油的牌号、质量不合要求 更换符合要求的燃油 2.喷油压力过高 2.检查并调试喷油压力 3.喷油量过大 3.检查并调试喷油泵供油量 4.喷油器滴油、漏油、雾化不良 4.配研或更换喷油嘴偶件 5.供油提前角过早 5.检查并调整供油提前角 6.出油阀弹簧断裂或阀卡滞 6.更换弹簧或出油阀偶件 7.喷油泵供油定时不正确 7.检查并调整供油定时 8.配气定时不正确 8.检查、调整或更换相关零件 (二)机械敲击声 1.活塞与气缸套间隙过大 更换活塞、气缸套 2.气门间隙过大 3.活塞与气门碰撞 2.检查、调整气门间隙 4.轴承间隙过大 3.检查气门间隙,更换相关零件 5.活塞环磨损严重 4.配换轴承 6.硬物落入气缸内 5.更换活塞环 (三)齿轮噪声 6.排除硬物 1.齿轮啮合间隙过大 2.齿轮系中齿轮断齿 1.调整啮合间隙 3.轴承间隙过大 2.更换齿轮 4.联接螺栓松动 3.配换轴承 紧固螺栓