

小区监控摄像头 冰点信息 景德镇监控摄像

产品名称	小区监控摄像头 冰点信息 景德镇监控摄像
公司名称	南昌冰点信息技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市西湖区八一大道99号洪城数码一楼A10号
联系电话	13699527287

产品详情

监控设备之间的连接不正确产生的问题。这方面的问题，大致会发生在以下几个方面：

- 1、阻抗不匹配，如视频接在一个阻抗为高阻的监视器上，就会出现图像很亮、字符抖动或出现字符时有时无。
- 2、通信接口或通信方式不对。这种情况往往发生在控制主机与或控制键盘等有通信控制关系的监控设备之间。这多半是由于选用的控制主机与或控制键盘等不是一个监控厂家的产品所造成的。一般来说，不同的监控厂家所采用的通信方式或传输的控制码是不同的。所以，摄像监控安装，对于主机、控制键盘等应选用同一监控厂家的产品。
- 3、驱动能力不够或超出规定的监控设备连接数量。比如，控制主机所对应的主控键盘和副控键的数量是有规定的。超过规定数量后将导致系统工作不正常。云台工作电源功率比实际云台低，就驱动不了云台。

一般的监控系统

组成主要包括，控制部前端部分：摄像机，安防监控摄像机，镜头，红外灯，云台，智能球形摄像机，支架等。传输部分：视频线，电源线，控制线等。分：视频分配器，监视器，显示器，大屏幕拼接电视墙，硬盘录像机，小区监控摄像头，矩阵主机等

远程拓展系统

IP监控，远程监控，网络监控，视频会议等技术交流

监控不单纯指闭路电视监控系统，但传统意义上说的监控系统系统由前端摄像机（包括：半球摄像机、红外摄像机、一体机等）加中端设备（光端机、网络视频服务器等）加后端设备主机（硬盘录像机、IP-SAN、矩阵等）组成。

在一个监控系统进入调试阶段、试运行阶段以及交付使用后，景德镇监控摄像，有可能出现这样那样的故障现象，如：不能正常运行、系统达不到设计要求的技术指标、整体性能和质量不理想，亦即一些“软毛病”。这些问题对于一个监控工程项目来说，特别是对于一个复杂的、大型的监控工程项目来说，是在所难免的。

电源故障

电源不正确大致有如下几种可能：供电线路或供电电压不正确、功率不够（或某一路供电线路的线径不够，过大等）、供电系统的传输线路出现短路、断路、瞬间过压等。特别是因供电错误或瞬间过压导致设备损坏的情况时有发生。因此，在系统调试中，供电之前，一定要认真严格地进行核对与检查，应掉以轻心。

小区监控摄像头-冰点信息(在线咨询)-景德镇监控摄像由南昌冰点信息技术有限公司提供。南昌冰点信息技术有限公司（www.ncbdaf.com）为客户提供“监控,南昌太阳能监控系统,南昌人脸识别门禁,南昌门禁公司”等业务，公司拥有“冰点监控,太阳能监控系统,人脸识别门禁,门禁公司”等品牌。专注于监控摄像机等行业，在江西南昌有一定知名度。欢迎来电垂询，联系人：周经理。