

宋陵矿山生产直销厂家 氢氧化钙设备工艺流程 氢氧化钙设备

产品名称	宋陵矿山生产直销厂家 氢氧化钙设备工艺流程 氢氧化钙设备
公司名称	巩义市宋陵矿山机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市永安路北段
联系电话	13838518011

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市宋陵矿山机械有限公司

成套氢氧化钙设备产品规格：3T/h、6T/h、10T/h、15T/h、20T/h等产品规格，可以满足客户的多种需求，产品质量完全符合行业要求。

氧化钙设备设备特点：

1、设备可采用双轴搅拌形式，具有搅拌、粉碎结块和自清理等多重功能。它独特的叶片和搅拌方式，氢氧化钙设备的价格，使生石灰与水混合均匀、反应充分；对在反应过程中产生的结块起到破碎作用。

2、我设备的消化器进料口设计有螺旋给料推进器，方便物料输送，为防止消化过程中产生的粉尘回流，本设备设有排蒸汽和粉尘的专用通口，可通过连接管道排到专用除尘系统，配合我公司的GF型脉冲除尘设备一起使用，能够很好的处理生石灰在消化过程中产生的粉尘和有害汽体，使用后可达到废弃扬尘白灰再次利用，现场环境无粉尘污染，符合环保发展要求。

选粉机在新型干法水泥生产线中的煤磨、生料中卸烘干磨及水泥磨系统得到广泛应用。它的常见故障有以下几种：

1：齿轮箱发热或“冒烟”。

发生原因：齿轮箱缺油，润滑不良，油质不良。超载使用。传动体本身故障。

排除方法：改进润滑加油或换油。控制负荷或改进传动设计。按“烧油”、“胶合”、“热塑变形”等具体分析对症处理

2：齿轮箱发生振动和噪音。

发生原因：牙齿接触面不良。侧隙有合适，轴向有窜动。锥齿轮精度超差。

排除方法：调整接触面。调整侧隙，消除窜动。更换锥齿轮。

3：锥齿轮齿根裂纹或断折。

发生原因：牙齿接触面不良。侧隙有合适，轴向有窜动。锥齿轮精度超差。

排除方法：调整接触面。调整侧隙，消除窜动。更换锥齿轮。

4：齿轮热塑性变形和胶合。

发生原因：润滑不良，少油、无油。高速超载使用。

排除方法：清洗油箱，换油加油。控制速度，氢氧化钙生产设备，控制负荷或改进设计

5：齿轮严重点蚀和剥落。

发生原因：轴承间隙过大，轴承磨损严重。材质或热处理不良。超载使用。

排除方法：修理或更换轴承。改进材质，氢氧化钙设备，改进热处理。控制负荷。

6：齿轮磨损严重。

发生原因：防护密封不良。油质不良，油中有杂质。材质不良。

排除方法：加强防护密封。清洗换油。选用耐磨材质。

7：滚动轴承发热响声异常。

发生原因：润滑不良，缺油磨损严重。横轴端法兰螺栓松脱滑牙。配合松动，游隙增大。上部调整螺母丝扣滑牙。

排除方法：及时加油，短时加大油量。重新攻丝改大螺栓。拆换修理。处理轴头，氢氧化钙设备工艺流程，重新车丝，换螺帽。

8：选粉机叶片打坏或掉落机体摆动。

发生原因：叶片质量不好，重量不一致。叶片固定螺栓松动。安装不正，产生向上或向下偏斜。

排除方法：更换叶片，称重均匀安装。检查螺栓，加垫圈拧紧螺栓。调整安装位置。

氢氧化钙消化器结构装置合理、操作方便，生产能力大、劳动强度小，对任何质量的石灰均适用，具有的混匀能力。其减速电机的输出轴经过联轴器与叶轮轴连接，叶轮轴由轴承座支承，叶轮轴伸入密封管和消化器壳体内，密封管穿过水箱的内部；叶轮轴位于密封管内的部分装有螺旋形推进叶轮；叶轮轴位于消化器壳体内的部分装有搅拌叶片；密封管的上部装有进料管，进料管的开口伸出于水箱的顶部，多级助流风机的进风口与消化器壳体的顶部连通，多级助流风机的出风口由水箱的顶部开口伸入水箱内；水箱的内部装有水泵，水泵经过进水管与消化器壳体内顶部的给水管连通，该给水管上装有多个喷头；消化器壳体的尾端底部装有下列口。实用新型可减少生石灰消化器内的压强，增加安全性，生石灰消化时产生的蒸汽严重污染环境和消化器给料不均匀的问题。

宋陵矿山生产直销厂家-氢氧化钙设备工艺流程-氢氧化钙设备由巩义市宋陵矿山机械有限公司提供。巩义市宋陵矿山机械有限公司（www.gyslks.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。宋陵矿山——您可信赖的朋友，公司地址：巩义市永安路北段，联系人：张经理。