

6SL3225-0BE27-5AA0模块炸维修

产品名称	6SL3225-0BE27-5AA0模块炸维修
公司名称	上海一擎电气有限公司.
价格	1500.00/台
规格参数	西门子:模块炸维修 S120:合闸烧保险丝维修 德国:变频器里面冒烟维修
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号2楼
联系电话	15801988201 18516290585

产品详情

西门子6SL3225-0BE37-5AA0变频器维修,我公司专业西门子变频器维修,上海西门子G120维修, G120变频器维修, G120模块炸维修,合闸烧保险丝维修, G120变频器里面冒烟维修,变频器面板指示灯不亮维修,西门子G120交流变频器维修,西门子G120维修,西门子G120变频器维修,西门子G120全系列维修,西门子G120报故障维修西门子G120变频器F30001故障代码维修原因:变频器的闭环控制参数设定错误。变频器所连接的电机有短路或者接地。V/f运行:设置的斜坡上升时间过小,或者是电机的额定电流远大于变频器的电流。输入电压暂降时放电电流和补充充电电流很强。当电机过载和直流母线电压扰动时补充充电电流很强。缺少整流电抗器,在接通时有短路电流。功率电缆连接不正确或者功率电缆超过允许的大长度。变频器的功率单元损坏或者是变频器电源相位中断。

西门子G120变频器F30001故障代码维修措施:检查电机数据,必要时执行调试。检查电机的连接方式(星形/三角形)。关于V/f运行:延长斜坡上升时间,或者V/f运行时:检测电机和功率单元额定电流的分配。检查主电源,检查减小电机负载。正确连接电源整流电抗器。检查功率电缆连接,及检查功率电缆是否短路或者有接地错误,或者检查功率电缆长度。更换变频器功率单元,检查电源相位。

西门子G120变频器F30001故障代码维修结果：在维修现场发现变频器有轻微的烧焦的气味，经过详细检查变频器的外围配套电机发现故障原因是变频器的启动速度过快，导致变频器内部电流增大，导致功率单元内的一个电子元器件损坏。将变频器拿回公司拆机后将损坏的元器件更换，通电测试变频器恢复正常工作。6SL3225-0BE27-5AA0模块炸维修

1.5KW 6SL3224-0BE21-5UA0维修 2.2KW 6SL3224-0BE22-2UA0维修 3KW 6SL3224-0BE23-0UA0维修 4KW 6SL3224-0BE24-0UA0维修 5.5KW 6SL3224-0BE25-5UA0维修 7.5KW 6SL3224-0BE27-5UA0维修 11KW 6SL3224-0BE31-1UA0维修 15KW 6SL3224-0BE31-5UA0维修 18.5KW 6SL3224-0BE31-8UA0维修 22KW 6SL3224-0BE32-2UA0维修 30KW 6SL3224-0BE33-0UA0维修 37KW 6SL3224-0BE33-7UA0维修 45KW 6SL3224-0BE34-5UA0维修 55KW 6SL3224-0BE35-5UA0维修 75KW 6SL3224-0BE37-5UA0维修 90KW 6SL3224-0BE38-8UA0维修 110KW 6SL3224-0BE41-1UA0维修 130KW 6SL3224-0XE41-3UA0维修 160KW 6SL3224-0XE41-6UA0维修 250KW 6SL3224-0XE42-0UA0维修 0.37KW 6SL3224-0BE13-7UA0维修 0.55KW 6SL3224-0BE15-5UA0维修 0.75KW 6SL3224-0BE17-5UA0维修 1.1KW 6SL3224-0BE21-1UA0维修 5.5KW 6SL3225-0BE25-5AA0 7.5KW 6SL3225-0BE27-5AA0 11KW 6SL3225-0BE31-1AA0 15KW 6SL3225-0BE31-5AA0 18.5KW 6SL3225-0BE31-8AA