

冷光源维修 奥得富专业维修

产品名称	冷光源维修 奥得富专业维修
公司名称	广州奥得富医疗设备维修有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州高新技术产业开发区开创大道2707号
联系电话	13922112049

产品详情

广州奥得富医疗——CLV-S40冷光源维修

奥林巴斯内镜冷光源维修案例：

设备名称：OLYMPUS奥林巴斯 300W CLV-S40 氙灯冷光源

故障现象：无光源输出；

检测结果：主板损坏；

维修方案：维修冷光源主板；

OLYMPUS奥林巴斯 CLV-S40冷光源介绍：

- 1、功率为300W高辉度氙灯冷光源；
- 2、灯泡寿命：持续使用500小时以上，5160.001 LED冷光源维修，具有后备灯；
- 3、自动调光和手动调光功能；
- 4、具有高亮度模式功能；
- 5、灯泡型号：MD631，300W；

300W氙灯冷光源；

氙灯色温6000K；

液晶屏幕显示灯泡使用寿命、机器过热等机器工作状态；

通过DIM插孔可使用不同品牌导光束；

氙灯灯泡使用寿命500小时；

内置热保护装置，冷光源维修，温度过高自动切断电源，冷光源维修服务中心，保证安全。

180W氙灯光源，150W卤素灯光源备用；

氙灯光源色温6000K，卤素灯光源色温3400K；

液晶屏幕显示灯泡使用寿命、机器过热等机器工作状态；

通过DIM插孔可使用不同品牌导光束；

氙灯灯泡使用寿命500小时，医用冷光源维修，卤素灯泡使用寿命50小时；

热保护过滤器，温度过高自动切断电源，确保安全。

广州奥得富医疗设备维修服务有限公司维修硬镜摄像系统，维修范围:摄像主机、摄像头、冷光源、机等。

摄像主机：主机无法开启、图像偏色、无图像输出、图像闪屏、图像模糊、线缆破损等；

摄像头：图像偏色、无图像输出、图像闪屏、图像模糊、无法调焦、护套断裂、线缆破损等；

冷光源：无光源输出、光源不断闪烁、灯泡不亮、保险丝烧坏、计时报警等；机：无法开机

、报警代码、气压不足、无气体输出、压力不稳、气泵电机噪音大等；

冷光源维修-奥得富专业维修由广州奥得富医疗设备维修有限公司提供。广州奥得富医疗设备维修有限公司（www.aodefufu-med.com）有实力，信誉好，在广东广州的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进奥得富和您携手步入辉煌，共创美好未来！