

# 广东废钢破碎机 双星机械 金属废钢破碎机

产品名称	广东废钢破碎机 双星机械 金属废钢破碎机
公司名称	巩义市双星机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市孝南工业区
联系电话	13592591231

## 产品详情

金属粉碎机如何避免设备超负荷生产

- 1.设备开机检查机内有没有残留杂物，并注意设备主轴转动方向是否正确。
- 2.开机保证设备转动一分钟，让电机功完全运转顺畅之后再行投料。
- 3.操作人员要保证粉碎物料的一致性，避免特硬特大金属材料进入粉碎腔。
- 4.设备关机时，要提前5分钟停止投料，保证粉碎腔内材料完全粉碎。
- 5.发现设备出现电机减速，设备声音变得低沉，要及时停机，防止设备进一步损坏。
- 6.注意检查设备电流稳定性，发现电流加大或异常，都需要重点排查设备是否存在部件磨损损坏，废铁废钢破碎机，修复之后再开机。

金属粉碎机在超负荷作业中设备配件很容易受到损坏，严格的按照标准操作执行，如果物料不在处理范围内就要进行排除，防止堵料，同时还有就是合理安排设备作业的时间，超负荷的运转也会加大金属粉碎机的磨损，废钢破碎机厂家，同时定期设备维护也是必须的，也欢迎客户随时联系我们双星机械进行设备故障排除解除。

脉冲控制仪使用不当，会降低脉冲除尘器的使用效果，间接造成通过粉碎室的风量不足。正确的使用方法是回路设定等与喷吹管路数；脉宽调节处于中部；间隔调节处于中部；脉冲除尘器的使用效果不高，应检查脉冲控制仪，调节脉宽和调节间隔，除此之外，废铁粉碎机工作中，还要注意以下问题：

- 1.废铁粉碎机启动后，待机器达到正常运转速度后，操作人员均匀连续地投入粉碎物料。
- 2.设备作业过程中注意电机的转速，设备本身的声音及轴承的温度情况。
- 3.操作人员要应站在投料口一侧，衣袖应扎紧，佩戴安全帽，志要扎起头发。
- 4.在喂入物料时，要注意是否混有大块的金属材料、特种钢材等坚硬不容易粉碎的材料，以免损坏机器，造成安全隐患。
- 5.机器动转过程中不许挂皮带、注油、清理及排除故障。
- 6.发现电机冒烟，物料堵塞，轴承过热等情况要时间停机处理，紧急情况下可适用一键关机。

废铁粉碎机使用不当，新疆废钢破碎机，长期处于超负荷状态下工作，会引起废铁粉碎机发烧，金属废钢破碎机，甚至烧电机。正确的工况是电机工作在90%的额定负载下。废铁粉碎机使用不当，造成通过粉碎室的风量不足、金属粉碎效果差，或引起物料过度粉碎，加速了产量下滑，如果您有其他问题，也欢迎随时咨询废铁粉碎机机厂家-双星机械。

废铁粉碎机通过与磁力选择设备的搭配，结合多条输送带的输送，可直接组件废铁粉碎处理生产线，该生产线一套投资下来成本仅仅是一套金属压块机或龙门剪切机设备的二分之一，而且利用率更好，分离出来的塑料、橡胶等材料也可继续回收利用。

客户需求是设备好坏的老师，任何新设备、新方案的出现都意味着技术的更新发展，废铁粉碎机不仅让废铁材料再生成本更低、流程更加简单，这也国家废铁材料可持续发展的有效举措。

2019年，废铁粉碎机行业竞争十分激烈，对废铁粉碎机厂家企业来说，挑战与机遇并存，在市场竞争中蜕变成为行业的佼佼者，是双星机械的一贯作风，耐得住性子经得起市场检验，努力为客户提高的废铁粉碎机。

广东废钢破碎机-双星机械-金属废钢破碎机由巩义市双星机械厂提供。巩义市双星机械厂（[www.shuangxingchina.com](http://www.shuangxingchina.com)）为客户提供“金属破碎机,金属撕碎机,开箱制砂机,易拉罐压扁机,涡电流分选”等业务，公司拥有“金属破碎机,金属撕碎机,开箱制砂机,易拉罐压扁机,涡电流分选”等品牌，专注于破碎粉磨设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：牛经理。