

江阴检测消防水管漏水测漏江阴自来水管漏水查漏检测

产品名称	江阴检测消防水管漏水测漏江阴自来水管漏水查漏检测
公司名称	苏州美尔通环保工程有限公司
价格	500.00/个
规格参数	
公司地址	苏州工业园区东富路32号4幢205室（注册地址）
联系电话	15250082268

产品详情

江阴检测消防水管漏水测漏江阴自来水管漏水查漏检测。自来水管渗水怎么检测，单位（公司）的水费突然上长？不用水，水表也是在转动？知道有漏水但找不到漏点的准确位置？不知道管线的走向？如果你遇到这些问题无法解决，请与我们联系，我们是一家运用高科技手段查找具体漏水点，从事查漏查堵工作多年一家公司，有经验丰富、爱岗敬业的专业技术人员.苏州美尔通环保工程有限公司服务项目如下：供水管网漏水检测、管道查漏、管道检漏、管道测漏、漏水检测、水管漏水检测、消防水管道漏水检测、地下管道漏水探测、自来水漏水检测、水管漏水检测、地下水管漏水检测、地下自来水漏水检测、地下消防管道查漏、地下管道漏水检测、消防管道漏水检测、自来水探漏

江阴检测消防水管漏水测漏江阴自来水管漏水查漏检测，请问自来水管漏水有哪些原因？苏州美尔通环保工程有限公司根据实际施工过程中的经验总结了以下几种原因供大家参考：

1、施工不慎导致管道损坏。

在场地开挖、平整、道路修筑，碾压等过程中，施工单位对地下管道详细位置不了解，导致碰伤、压坏、挖断管道。

2、管道施工质量不良，包括：

管道基础不好。由于管沟沟底土质软硬不一，导致管道均匀沉陷损坏接头；

接口质量差。接口在放橡皮垫圈时不干净，塑料管接头处变形或胶

涂抹不均匀等；

焊接质量不过关。管道焊缝有夹渣、气孔或焊缝不均匀等严重焊接缺陷；

法兰连接不合规则。没有按法兰盘孔数及紧固方式上螺栓，导致受力不均等；

管道防腐不好。防腐层不符合标准和要求，或镀锌层破坏处没有特别处理。

3、阀门质量问题。

由于阀门盘根不严，导致阀杆处常少量漏水。

4、消防栓漏水。

部分消防栓产品质量较差、年久失修以及人为破坏等原因，造成关闭不严。

5、水压提高。

由于消防泵运行使管网水压提高，导致部分阀门、管道爆裂或轻微损伤。

6、管道埋深不够。

在交通频繁或经常有重型车通过区域，若管道埋深小于1米，而又没有钢套管或混凝土保护，则管道被压坏的几率很大。