

绍兴光纤激光器销售 昆山佐越

产品名称	绍兴光纤激光器销售 昆山佐越
公司名称	昆山佐越激光技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市周市镇花都艺墅105号楼425室（注册地址）
联系电话	13564709964

产品详情

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，PC104电路板，IG277控制盒，IG309电路板，IG166电路板，激光器高反报警，严重错误代码），为更好的服务客户公司承接IPG激光器的回收与置换，升级与改造。

iP地址重置

因为激光器的地址有可能被其他人改变，在软件无法连接激光器时，可能需要重置P地址，在电器柜内有主控制器G277，其侧面有一个黑色的重置按钮，按动此按钮可以将激光器的地址复位成默认地址:1921681001，重置之后，可以再尝试开机重新连接。

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，PC104电路板，IG277控制盒，IG309电路板，IG166电路板，激光器高反报警，严重错误代码），为更好的服务客户公司承接IPG激光器的回收与置换，升级与改造。

公司主要从事中高功率光纤激光器维修置换业务，核心团队主要是由在该领域的一些专业人员组成，十几年的行业工作经历，我们积累了丰富的专业技能，具备中高功率光纤激光器的成熟维修方案，还突破了国内IPG中高功率光纤激光器的维修技术。

。

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，PC104电路板，IG277控制盒，IG309电路板，IG166电路板，光纤激光器销售，激光器高反报警，严重错误代码），为更好的服务客户公司承接IPG激光器的回收与置换，升级与改造。

常见故障排除

温度过高报警

此报警一般是由于机柜内湿度过高且外界环境温度过高引起，激光器在高温高湿的环境中工作容易出现此报警

激光器内部有温度湿度监测电路板IG351，此板通过检测的柜体内温度和相对湿度得出温度值，如果外部冷却水的温度低于温度，有可能会导导致激光器柜体内的通水冷却部件结露。外部冷却水的温度范围18-25度。

绍兴光纤激光器销售-昆山佐越由昆山佐越激光技术有限公司提供。绍兴光纤激光器销售-昆山佐越是昆山佐越激光技术有限公司（www.kszuoyue.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：刘先生。