

生产汽车线束厂家 十堰汽车线束 司方德电子

产品名称	生产汽车线束厂家 十堰汽车线束 司方德电子
公司名称	襄阳司方德电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区台子湾路68号龙思达工业园内
联系电话	13177222588

产品详情

线路之间的短路、断路、接触不良故障的检测与判断

- 1：汽车线束厂家称电线束受到外部挤压、冲击，引起电线束内电线绝缘层损坏，导致电线之间的短路。
- 2：判断时，可拆开电气设备与控制开关两端的电线束插接器，用电表或试灯检测线路的短路之处。
- 3：导线断路故障，除明显的断裂现象外，常见故障多发生在导线与导线端子之间。
- 4：有的导线断路后，外绝缘层与导线端子完好，汽车线束线缆，但导线内芯线与导线端子已断路。
- 5：判断时，可对怀疑断路的导电线与导线端子做拉力试验，在拉力试验过程中，如导线绝缘层逐渐变细时，可确认该导线已断路。
- 6：线路接触不良，故障多发生在插接器内。
- 7：汽车线束厂家称当故障出现时，会引起电气设备不能正常工作。
- 8：判断时，接通该电气设备电源，碰触或拉动该电气设备的有关插接器，当碰触某个插接器时，该电气设备的工作忽正常，忽不正常，表明该插接器有故障。

汽车喇叭不响？教您排除喇叭不响的故障

现在汽车喇叭线束都带有继电器，当按下转向盘上的喇叭按钮时，方向盘上的触点电流是微弱的，因此不会产生热能和电火花，这样保护了方向盘的触点不被大电流烧焦的命运，保护原车的触点不被损坏，

这微弱的电流是启动汽车喇叭线束上面继电器的吸力包，大电流从继电器上的触点经过，电流输送至喇叭，时间久了继电器的触点出现砂面就影响使用了。

切记一定要安装喇叭继电器，生产汽车线束厂家，不能直接使用，否则烧坏触点就得更换方向盘了，一个方向盘少则几十多则几百，几千，维修费用昂贵，更换一个继电器的价格只有10元钱左右，就这十元钱能为您省下不少的维修费用，

在很多有关喇叭的故障中，出现问题时往往是喇叭本身的故障。特别是某些设计的喇叭安装位置存在缺陷，在下雨时很容易使喇叭被雨水淋湿，造成喇叭的损坏。当喇叭不响时，常见的故障部位有3点，即喇叭本身、喇叭开关触点以及汽车喇叭线束，当出现故障时可以参考下面的步骤检查。

- 1.有时不响。按喇叭开关，如果喇叭有时响，有时不响，多是喇叭开关内部的触点接触不好，有些也是喇叭本身的问题。
- 2.声音沙哑。多是由于插头接触不良，特别是转向盘周围的各个触点，由于使用频繁，容易使触点出现磨损。
- 3.完全不响。首先检查熔丝看是否熔断，然后拔下喇叭插头，用万用表测量在按喇叭开关时此处是否有电。如果没有电，应检查喇叭线束和喇叭继电器;如果有电，则是喇叭本身的问题，此时也可以试着调节喇叭上的调节螺母看是否能发声，如果还是不响，十堰汽车线束，则需要更换喇叭。

汽车线束对材料的要求也非常严格，汽车专用线束，包括其电气性能、材料散发性、耐高温性等等，都比一般的线束要求要高，特别是涉及到安全方面的：如方向控制系统、刹车这些重要组件的线束，要求更为严格。湖北汽车线束加工，湖北汽车线束加工厂家为你详解汽车线束加工时挑选汽车线束材料重要性。

- 1、发动机周围环境温度高，腐蚀性气体和液体也较多，因此，发动机线束的导线一定要使用耐高温、耐油、耐振动、耐摩擦导线。
- 2、自动变速器上的导线使用的是耐液压油、耐高温、温度稳定性好的导线。
- 3、行李厢盖上的线束的导线要在低温下保持其弹性，所以要选用冷弹性导线保证其正常工作。
- 4、弱信号传感器要用屏蔽导线，例如爆震传感器和曲轴位置传感器、ABS轮速传感器等。
- 5、ABS线束总成使用的耐150-200 高温、外保护绝缘层硬、耐磨、但线芯要大于133根的绞合导线。
- 6、动力线如起动机交流发电机输出线蓄电池线所用的导线为能承受大电流绝缘层散热性能好、电压降低的特殊导线。

生产汽车线束厂家-十堰汽车线束-司方德电子(查看)由襄阳司方德电子有限公司提供。“ATM线束,汽车线束”就选襄阳司方德电子有限公司(www.xysfdx.com)，公司位于：湖北省襄阳市高新区台子湾路68号龙思达工业园内，多年来，司方德电子坚持为客户提供好的服务，联系人：张。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。司方德电子期待成为您的长期合作伙伴！