

辽宁黑退带钢 黑退带钢 海洪金属

产品名称	辽宁黑退带钢 黑退带钢 海洪金属
公司名称	霸州市海洪金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	霸州市东段乡 中兴园区（津保高速胜芳出口西行2公里）
联系电话	18099996999

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：霸州市海洪金属制品有限公司

黑退火带钢表面光洁，板面平整，厚度准确，广西黑退带钢，宽窄精准

黑退火带钢表面光洁，板面平整，厚度准确，宽窄精准，退火均匀，无重皮，无麻坑，无裂口，先进的双拉双矫工艺进一步保证了板面的平整，辽宁黑退带钢，的精剪保证了宽度的准确，可控温罩式退火炉保证了表面的光洁无氧化皮，精心严格的选材保证了含硅量的稳定，解决您的一切后顾之忧！黑退火带钢主要用于板柜料，汽车箱体料，门框料钢管的原材料，冲压带精密仪器，五金办公家具。容器包装、家用电器、小冲压件、建筑用钢、电缆架等领等等。

带钢表面检查要点:锌粒只要严格生产

带钢表面检查要点：带钢表面出现的锌粒，黑退带钢，也就是那些没有被磨平的粗糙的小颗粒，这种小颗粒不止影响美观而且还影响使用。形成这种颗粒的原因是因为生产时底渣过多被机器搅动浮起，粘附在板面上，还有就是因为生产温度太高使得底渣浮起，此外，锌液中含铝过高，吉林黑退带钢，以为铝和锌有很好的亲和力，从而合在一起，附着在板

表面。消除锌粒也只需要对症下药就可以处理，例如，经常处理底渣，保持环境的保洁度；液温度不要太高，保持在440 ~450 为宜；锌液中铝的含量不要过高，保持在0.1%左右为宜，另外还要注意，库存时间太久会增加氧化等等，总之，锌粒只要严格生产，还是可以消除的。

带钢表面检查要点：带钢表面形成厚边，这意味着锌层的边沿要比中间部分厚，就成了厚边缺陷，不利于带钢的卷取。厚边又分为高速厚边和低速厚边，形成厚边的原因是因为中气刀的角度调整不佳造成气吹，形成扰流而产生的，适当地调整气刀力度就可以排除此缺陷。如果气刀的缝隙发生堵塞就会形成气刀刀痕，需要有专门的清理工具进行清理。灰色层，是由于其中夹杂着铁锌合金而造成的；

辽宁黑退带钢-黑退带钢-海洪金属(查看)由霸州市海洪金属制品有限公司提供。霸州市海洪金属制品有限公司(www.hebeihaihong.com)位于霸州市东段乡中兴园区(津保高速胜芳出口西行2公里)。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前海洪金属在黑色金属及制品中享有良好的声誉。海洪金属取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。海洪金属全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。