

# 安徽数控车床加工 大型数控车床加工 合肥明军

|      |                        |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 安徽数控车床加工 大型数控车床加工 合肥明军 |
| 公司名称 | 合肥明军机械制造有限公司           |
| 价格   | 面议                     |
| 规格参数 |                        |
| 公司地址 | 肥东龙塘青年工业园大彭路10号        |
| 联系电话 | 18919615105            |

## 产品详情

撞机的原因：程序单备注错误。A.单边碰数写成四边分中；B.台钳夹持距离或工件凸出距离标注错误；C.刀具伸出长度备注不详或错误时导致撞刀；D.程序单应尽量详细；E.程序单设变时应采用以新换旧之原则：将旧的程序单销毁。刀具测量错误。A.对刀数据输入未考虑对刀杆；B.刀具装刀过短；C.刀具测量要使用科学的方法，尽可能用较精确的仪器；D.装刀长度要比实际深度长出2~5mm。

撞机的原因：程序编写错误。工艺安排错误，数控车床加工价格，工序承接关系考虑不周详，参数设定错误。A.坐标设定为底为零，而实际中却以顶为0；B.安全高度过低，导致刀具不能完全抬起工件；C.二次开粗余量比前一把刀少；D.程序写完之后应对程序之路径进行分析检查。CNC加工中心数控机床作为的机床，防撞是非常必要的，要求操作者养成认真细心谨慎的习惯，cnc数控车床加工，按正确的方法操作机床，减少机床撞刀现象发生。

怎么找数控机床加工厂家：对于从事机械加工的企业来说，寻找数控机床加工厂家的方法或多或少还是知道的，大型数控车床加工，例如：1、根据熟人介绍：每个人在一个圈子里或多或少都会有自己的人脉，安徽数控车床加工，所以熟人介绍也是寻找数控机床加工厂家的最常用的方法。2、参加展会：如果你自己的人脉圈并没有建立以来，那么关注一下机械行业的展会信息，按时参加，找到数控机床加工厂家也是很容易的。

安徽数控车床加工-大型数控车床加工-合肥明军(推荐商家)由合肥明军机械制造有限公司提供。安徽数控车床加工-大型数控车床加工-合肥明军(推荐商家)是合肥明军机械制造有限公司（[www.hfmingjunjx.com](http://www.hfmingjunjx.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：徐经理。

