

## 常州锤头 卓峰矿山设备口碑好 锤头型号

产品名称	常州锤头 卓峰矿山设备口碑好 锤头型号
公司名称	浙江卓峰矿山设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市武义县白洋街道明招国际大厦第11层11021号
联系电话	15067096077

## 产品详情

【金属破】、【金属破厂家】、【金属破价格】、【金属破碎机】、【金属破碎机厂家】、【金属破碎机价格】、【移动破碎站】、【移动破碎站厂家】、【移动破碎站价格】、【锤头厂家】、【锤头批发】

【卓峰矿山机械】为您介绍：

破碎机锤头是耐磨易损件，每年的需求量很大，有些客户开始只为了价格低而选择一些小厂只做，结果用不了几天就要更换，费时费工，还费钱，大量的时间浪费在频繁更换锤头上面。因此要想提高工作效率，提高产量，就要选择高质量的锤头，当前耐磨性好的锤头-硬质合金镶嵌锤头。

【金属破】、【金属破厂家】、【金属破价格】、【金属破碎机】、【金属破碎机厂家】、【金属破碎机价格】、【移动破碎站】、【移动破碎站厂家】、【移动破碎站价格】、【锤头厂家】、【锤头批发】

【卓峰矿山机械】为您介绍：鹅卵石、花岗岩、煤矸石等物料，采用哪种破碎机锤头才更耐磨呢？

锤头是破碎机的关键部件之一，其质量的好坏，一直是砂石厂非常关心的问题，破碎机锤头既要求有较高的硬度以及耐磨损性能，又要求有较高的韧性以及承受冲击性能；锤头不是越硬越好，也不是越贵越好，因为不同材质都有自己适应的工况条件，只有在相应的工况条件下，才能更好的发挥这些材质的耐磨性。

【金属破】、【金属破厂家】、【金属破价格】、【金属破碎机】、【金属破碎机厂家】、【金属破碎机价格】、【移动破碎站】、【移动破碎站厂家】、【移动破碎站价格】、【锤头厂家】、【锤头批发】

【卓峰矿山机械】为您介绍：

故障: 油流指示器内没有油流，但油压低于0.5MPa

故障原因：1.油温低；2.油开关未开好；3.油泵不好用；

故障排除方法：1油加热;2将开关开好;3停止破碎机,更换油泵;