

小钣金加工 合肥辉宝厂家直销 钣金加工

产品名称	小钣金加工 合肥辉宝厂家直销 钣金加工
公司名称	合肥辉宝机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区沱河路54号101-102厂房
联系电话	18326117767 18326117767

产品详情

钣金加工基本工序：抽孔：也叫“翻边”，指在普通冲床或其他设备上使用模具对工件形成圆孔边翻起的工艺过程。攻牙：指在工件上加工出内螺纹的工艺过程。扩孔：指用钻头或铣刀把工件上小孔加工为大孔的工艺过程。沉孔：指为配合类似沉头螺钉一类的连接件，专业钣金加工，而在工件上加工出有锥度的孔的工艺过程。压铆：指采用冲床或油压机把压铆螺母、压铆螺钉或压铆螺母柱等紧固件牢固地压接在工件上的工艺过程。

《钣金加工检验标准(DOC?10)》资料详细说明：目的?规范钣金结构件的检验标准，以使各过程的产品质量得以控制。适用范围：本标准适用于各种钣金结构件的检验，钣金加工定做，图纸和技术文件并同使用。当有冲突时，钣金加工，以技术规范和客户要求为准。引用标准：本标准的尺寸未注单位皆为mm，未注公差按以下国标IT13级执行?GB/T1800.3-1998?极限与配合?标准公差和基本偏差数值表。

盛水试验不得泄漏.(如有密封要求)??技术要求如下：1、材料**（要写明材料的名称和规格，有的要求写出国标代号）；2、焊接要求。3、未注圆角。4、后处理要求（如涂装等）；5、未注公差：（1）、先注明你的尺寸和公差参照的标准，如ASME?...??；（2）、限制材料的声明；（3）、表面处理要求;?（4）、无污染和油污;?（5）、重要尺寸CTF和公差表；（6）材料;??（7）、毛刺等等。

小钣金加工-合肥辉宝厂家直销-钣金加工由合肥辉宝机械有限公司提供。合肥辉宝机械有限公司（www.a hhuibao.cn）是从事“钣金加工,机箱”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：袁经理。