

# 塑胶地板工程 阜阳塑胶地板 专业厂家 安徽大步

产品名称	塑胶地板工程 阜阳塑胶地板 专业厂家 安徽大步
公司名称	安徽大步体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市佛子岭路恒生阳光城68栋A座1007室
联系电话	15005690999

## 产品详情

塑胶地板出现裂缝的原因：防潮膜连结处透气引起的单侧膨胀：地板安装时防潮膜的连结处未用防水胶带粘严，地板的一侧在防潮膜上面，一侧在防潮膜的连结处。由于防潮膜的连结处没有用防水胶带粘严，阜阳塑胶地板，潮气窜入导致一侧地板边变长，地板的两条长边长度不等，塑胶地板价钱，使地板端头产生三角缝。此类问题在地板三角缝隙投诉占有相当的比例，防潮膜一定要用防水胶带粘严，确保不透气，可以避免问题的产生。

塑胶地板施工工艺，地板安装，焊接前将相邻的两块析边缘切成v形槽、焊条采用与被焊板材成分相同的焊条、用热空气焊枪温度调至180度;进行焊接。注意事项，基层做到平整、干燥、和三无“无凹凸”“无粘合物”“无起砂”等要求。如果是新浇的地面，需要30天的干燥时间;如果是底层的地面，要先做防水的处理。施工之后，务必把板面清理干净，然后涂上防静电保护蜡。

塑胶地板出现裂缝的原因，塑胶地板在使用过程中，难免会出现裂缝、起鼓等现象，由于地面的铺设面积较大，地板的破损对用户来说是个大麻烦，那么只有找出塑胶地板出现裂缝的原因，及时采取防护措施，防患于未然。对边有重物：需维修地板的平行对面方向有重物所压，使地板无法自由收缩，产生裂缝；这种房间在夏天会出现起拱现象，而冬天暖气来时又会出现裂缝现象。

塑胶地板工程-阜阳塑胶地板-专业厂家-安徽大步(查看)由安徽大步体育设施工程有限公司提供。安徽大步体育设施工程有限公司（www.ahdbty.cn）有实力，信誉好，在安徽六安 的工程施工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进安徽大步和您携手步入辉煌，共创美好未来！

