

除锈机 大型金属除锈机厂家 盛民机械

产品名称	除锈机 大型金属除锈机厂家 盛民机械
公司名称	曲阜市盛民机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省曲阜市周公庙大街东首
联系电话	19806276379

产品详情

除锈机操作方式及设备操作注意事项

除锈机在开机使用前，应先检查电源的接合是否正确(本机采用三相电源，接一零线，控制箱有线序标识，接线时应识别正确，防止接错，机器应外接一地线，以固安全)，在控制面板中设备好工作时间，后将滚桶中倒入研磨物，按绿色启动键，启动机器，开始作业。

滚桶的回转速度，可以通过面板上的调速旋转按钮进行无级调节，当预设好的工作时间到达后，设备自行停止运行。此设备通过升柄手柄(使用以达带动升降的机型，按升降按键即可完成)，倾倒滚桶将研磨物取出，冲洗干净即可。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：曲阜市盛民机械厂

除锈机的使用方法步骤

今天，小编为大家带来除锈机的使用方法步骤，对于除锈机来说可能有些朋友不是很了解了，因为日常的生活不是太常用得到。

对于除锈机来说可能有些朋友不是很了解了，因为日常的生活中不是太常用得到，所以如果我们需要用到了，就不知道如何来进行操作。那么关于除锈机如何来进行操作呢，方法是什么。今天，除锈机，小编为大家带来除锈机的使用方法步骤。

一、(作业前奏)：

- 1、首先对工作场地5S，打扫工作周围的卫生，整理闲置物，将与工作无关的物件收拾干净，去油除锈机，待用工件排放到妥当的位置。
- 2、对抛光机整机检测，通电启动抛光机运转有没异常情况，调试固定螺栓坚固松动度。
- 3、除锈机操作工具具备齐全条件。

二、(正常操作)：

- 1、在对抛光机操作过程中，必须按照抛光机规定要求来操作。
- 2、操作人员在抛光机正常操作时不得戴手套，这是业内明文规定。
- 3、操作员必须随时自检加工物品的效果，查看加工工件有没出现异常情况，比如变形、披锋、印痕等不良效果，更有必要随时与相关工作人员保持沟通，以防出现严重错误。
- 4、除锈机的工作正常与不正常，做为一个操作员是可以凭感觉或者可以听出机声不正常的呼声，当然要立即停止工作，排除机能故障才能正常操作。
- 5、专业人员专业操作，对人对抛光机都有利。

三、(善后工作)：

- 1、停止工作后，也要保持抛光机周围的清洁，及时清理生产垃圾。
- 2、操作工具放置到设定位置，整理排放好加工产品工件，将其放于适当位置。
- 3、关闭电源，大型金属除锈机厂家，拉开设备插头线。

除锈机适用大批量中、小、尺寸零件的研磨抛光加工，提高工效6~10倍_振动研磨机具有高频率的振动，使工作物与研磨石、研磨剂等密切均匀混合，呈螺旋涡流状滚动，振动研磨机以研磨切削或抛光工作物表面，尤其是那些易受变形或外形复杂，孔内死角之工作物使用振动。【适用物料】：石头、河卵石、鹅卵石、园林石、铸件、冲压件五金件。

- 1.机器必须放在室内，不可淋到雨和雪，不可以使机器顶端喷到任何液体。
- 2.不可在机器上压东西，金属去油除锈机厂家，因为它有一个精密的平衡，当操作需移动操作标时，必须移动全部电线。
- 3.底线必须和开关盒、马达相连，接错将导致触电。
- 4.在工作时不要将机速开得太快，以免碰撞。
- 5.不能用易燃的液体来洗地板，或者在易燃的空气中操作机器。

6.操作机器时，不可抬起操作杆，这会导致机器失控。

除锈机-大型金属除锈机厂家-盛民机械(推荐商家)由曲阜市盛民机械厂提供。曲阜市盛民机械厂(www.19806276379.1688.com)在行业专用设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，盛民机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。单层双桶干滚抛光机(慢速木滚桶机)适合金属和塑胶零部件的干式粗磨及抛光处理，由一个大容量八角形木桶组成，转速恒定在每分钟34转，桶内的工件和磨料随着木滚桶的转动而产生滑动，由高点流向低点，反复运作形成滑动层，进而产生强力研磨效果。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。