

# 昆山佐越激光 连云港光纤激光器

产品名称	昆山佐越激光 连云港光纤激光器
公司名称	昆山佐越激光技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市周市镇花都艺墅105号楼425室（注册地址）
联系电话	13564709964

## 产品详情

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，PC104电路板，IG277控制盒，IG309电路板，IG166电路板，激光器高反报警，严重错误代码），为更好的服务客户公司承接IPG激光器的回收与置换，光纤激光器，升级与改造。

### 常见故障排除

激光器出现外控急停报警( nterlock灯亮)

查看K6 Power灯是否点亮，如果不亮，测量24VDC电压是否正常输入。如果是正常输入，则说明K6坏。

如果 6 Power灯点亮，用自带线短接XP2C1c4C2C3，如果报警解除，则说明客户的短接电路出现问题

如果上一步 6正常，则查看电路图，检测XP2C1C4c2C3的线路是否有短路或接触不良1.门没有关好，此时查看 Status页面有没有门开的指示

光纤没插好，报光学互锁，导致K3K4断开。

3.漏水传感器报警

4.光闸温度开关断开。

5.光闸通信板或者控制盒有问题

6.1G277本身有问题

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，PC104电路板，IG277控制盒，IG309电路板，IG166电路板，激光器高反报警，严重错误代码）。

## 激光安全

### 安全建议

使用完激光器，在离开前关闭激光器和电源，制定安全操作流程，定期维护和修正，加强管理，对员工进行安全培训和技术培训，提高危险防范意识，熟悉激光器操作流程。

人工安全培训:形体新员工安全培训机制，老员工定期考评机制，提高员工的安全意识。

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，PC104电路板，IG277控制盒，IG309电路板，IG166电路板，激光器高反报警，严重错误代码），为更好的服务客户公司承接IPG激光器的回收与置换，升级与改造。

### 激光器使用注意事项

一旦设备出现报警时，应根据报警项对相关可能的因素进行排查，待引起报警的因素排除后方可继续开机运行。禁止在出现报警后，在未查到原因的情况下，多次重置并强行启动设备8.保障光纤激光器的运行条件。例如高功率光纤激光器的运行电压是360V至440V，如果电网供电波动较大，需配备稳压装置。

昆山佐越激光(多图)-连云港光纤激光器由昆山佐越激光技术有限公司提供。昆山佐越激光技术有限公司（[www.kszuoyue.com](http://www.kszuoyue.com)）是江苏苏州,机械加工的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在昆山佐越领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创昆山佐越更加美好的未来。