

陕西硅铁合金 昌旭耐材 硅铁合金批发厂家

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 陕西硅铁合金 昌旭耐材 硅铁合金批发厂家 |
| 公司名称 | 安阳市昌旭耐材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安阳市龙安区龙泉工业园 |
| 联系电话 | 15237280088 15237280088 |

产品详情

硅铁粉就是铁和硅组成的铁合金，然后经过磨制成粉状物质，用于炼钢、炼铁的脱氧剂。硅铁粉的用途有：在炼钢工业中用作脱氧剂和合金剂。硅铁粉就是铁和硅组成的铁合金，然后经过磨制成粉状物质，用于炼钢、炼铁的脱氧剂，硅铁粉用途多应用广看后万万没想到还有它。

在钢中添加一定数量的硅，能有效提高钢的强度、硬度和弹性，因而在冶炼弹簧钢、结构钢和变压器用硅钢时，也把硅铁粉当做合金剂使用。在铸铁工业中用作孕育剂和球化剂。

什么样的硅石适于冶炼硅铁？

硅石是冶炼硅铁的基本原料之一。为减少渣量，降低电耗和提高产量，要求硅石中的二氧化硅含量大于97%。硅石中的三氧化二铝是有害杂质，它的熔点高约为2050。当炉渣中含有较高的三氧化二铝时，将造成排渣困难。同时硅石中三氧化二铝较多时，易使铝被还原出来而进入硅铁中，使硅铁的含铝量增加，影响硅铁质量。因此，要求硅石中的三氧化二铝不大于1%，硅石表面呈现粉红色线条是三氧化二铝存在的象征。三氧化二铝也常存在硅石表面泥土中，为此，硅石入炉之前用水冲洗，以减少冶炼时的渣量。

硅铁冶炼的基本反应，硅铁合金多少钱一吨，是利用焦炭中的碳，将硅石中二氧化硅的硅还原出来的反应。要使这一反应顺利进行，必须有良好的炉况。正确的加料方法，是获得良好炉况、达到高产量低消耗的关键环节之一。

- 1.每批料必须混合均匀后加入炉内，陕西硅铁合金，不准偏加料。

2.炉料要连续地一小批一小批地加入炉内。这样不但易于控制料面的高度，而且可以使加入炉料的组成及其分布比较均匀。

3.必须适当地控制料面的高度。料面高度过高则电极上升，料面过低易塌料，硅铁合金批发，两者都不能充分的利用热量，都会对炉况产生不利的影响。

4.加料时要随时观察炉况，如料面透气性和电极动态等，必要时应采取相应的措施进行处理。

陕西硅铁合金-昌旭耐材-硅铁合金批发厂家由安阳市昌旭耐材有限公司提供。安阳市昌旭耐材有限公司（www.aycxnc.cn）是一家从事“球化剂,孕育剂,耐火材料”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“昌旭耐材”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使昌旭耐材在铁合金及制品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！