

355毫米往复炉排片性价比出众

产品名称	355毫米往复炉排片性价比出众
公司名称	聊城祥丰钢泰机械配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市经济技术开发区工业园
联系电话	18863533339

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：聊城祥丰钢泰机械配件有限公司

选购355毫米往复炉排片时，现在是市场的的355毫米往复炉排片的质量有着很多，为了自己不去购买假的355毫米往复炉排片，那么就要对355毫米往复炉排片的知识进行补充。其实好坏355毫米往复炉排片的差别时非常大的，只要了解到355毫米往复炉排片的使用知识，那么在购买355毫米往复炉排片时，就有着很好辨别方法。

一般在选购355毫米往复炉排片时，都会有着很好的355毫米往复炉排片合作商。如果在选择355毫米往复炉排片时，没有好的厂商提供，那么在选择使用355毫米往复炉排片的过程中，就可以调查市场，从而选择一个制作355毫米往复炉排片好，有着好的售后保证的355毫米往复炉排片厂商从而进行355毫米往复炉排片，这样才能够更好的购买355毫米往复炉排片。

355毫米往复炉排片，也叫链条炉排。连排和定排是——连续排污、定期排污的简称。

排污是为了保证锅水达到一定指标，防止结垢、保证蒸汽品质、防止汽水共腾等为目的的一个操作。连排和定排有两层意思，一是指的是操作；二是在工艺设计上合习惯称呼上，有时把连续排污膨胀器和定期排污扩容器，简称为连排和定排。

1、故障名称

- 1)、355毫米往复炉排片卡住停转
- 2)、355毫米往复炉排片面上燃烧不均匀

2、故障原因

1)、355毫米往复炉排片是转动的燃烧设备，由于工作条件不良，极易发生卡住停转现象。在日常应用中355毫米往复炉排片的故障较多，维修量大，影响着锅炉的正常使用。发生故障时表现为：电动机电流突然增大，355毫米往复炉排片安全弹簧跳动或保险离合器动作，发出不正常的撞击声。锅炉材质制造质量是造成355毫米往复炉排片故障的重要原因。355毫米往复炉排片两侧的链条调整螺钉调整不当，造成左右两侧链条长短不一，355毫米往复炉排片前后轴的平整度影响着355毫米往复炉排片行进阻力大小及应力均匀程度，355毫米往复炉排片，易造成355毫米往复炉排片跑偏、断片。355毫米往复炉排片片折断，一端露出355毫米往复炉排片面，当行至挡渣板处有时被挡渣板阻挡，有时355毫米往复炉排片片一整片脱落，当行至挡渣板处，使挡渣板下沉顶住355毫米往复炉排片，有碍355毫米往复炉排片的正常运转，严重时会使卡住或拉断355毫米往复炉排片。

2)、355毫米往复炉排片面上燃烧不均匀355毫米往复炉排片锅炉运行中，煤闸板处大块煤挡住，给煤机、355毫米往复炉排片转速调整过频繁，煤闸板开启高度不一致，或两侧风不均匀，一边大，一边小。355毫米往复炉排片少煤层分布不均匀，给煤机调整不合适，煤层控制不合理，风室送风量调节性能差，主燃区火不旺，两侧风大，中间跑红煤，355毫米往复炉排片上煤层出现坡度，355毫米往复炉排片上火床，一边有火，一边无火，呈三角形状，两边煤粒大，风也大，着火早，燃尽快两侧墙挂渣阻碍煤运动。且炉火两边黑，中间红火，火苗长短不均匀。拱前方煤有起堆现象，拱下煤结焦。

355毫米往复炉排片是指锅炉中堆置固体燃料并使之有效燃烧的部件。355毫米往复炉排片由355毫米往复炉排片框架和355毫米往复炉排片片两个部分组成，两者通常是铸铁铸造而成，组装完成后每片之间需要保持通风间隙。

并且往往还在355毫米往复炉排片下边设置可以调节风量的分隔的通风室，以便空气通过缝隙进入燃料层燃烧烧尽后的灰渣用人工或机械方法排出。355毫米往复炉排片有固定式、移动式、往复式、振动式和下饲式等类型。

由于自身结构原因，355毫米往复炉排片的通风截面比是一般的12%左右，甚至更高。这使得漏煤量比较大，且运行一段时间后355毫米往复炉排片片之间磨损严重，加大了通风间隙与漏煤量，一般漏量可达3%~7%。

355毫米往复炉排片性价比出众由聊城祥丰钢泰机械配件有限公司提供。聊城祥丰钢泰机械配件有限公司（www.lcxfgt.cn）是一家从事“锅炉配件”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“祥丰钢泰”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使祥丰钢泰在工业锅炉及配件中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.lcxfgt.cn）还是从事被动炉排片，主动炉排片，锅炉炉排轴的厂家，欢迎来电咨询。