

# 北京西门子TP1200精智屏进不了主界面

产品名称	北京西门子TP1200精智屏进不了主界面
公司名称	上海一擎电气有限公司.
价格	800.00/台
规格参数	西门子:黑屏维修 TP1200:无显示 德国:白屏维修
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号2楼
联系电话	15801988201 18516290585

## 产品详情

西门子TP1200系列触摸屏进不了系统快速维修 上海一擎电气有限公司

专业维修西门子触摸屏 西门子1200触摸屏黑屏维修 西门子触摸屏进不了程序维修  
西门子触摸屏坏维修

西门子1200触摸屏维修包括不可正常开机花屏白屏黑屏不能触摸触摸反应慢解密通讯等触摸问题、按键问题、显示问题、电源故障、主板问题、等等另有触摸板，液晶，主板，电源板，高压板，

西门子TP1200触摸屏维修，可解决西门子TP1200触摸屏常见故障，黑屏、花屏、按触摸屏无反应或反应慢、错乱、进不了系统界面、无背光、背光暗、有背光无字符、不能通信、按键无反应；

如在使用触摸屏遇到这些情况：

1) 故障一：触摸偏差

现象1：手指所触摸的位置与鼠标箭头没有重合。

原因1：安装完驱动程序后，在进行校正位置时，没有垂直触摸靶心正中位置。

解决1：重新校正位置。

现象2：部分区域触摸准确，部分区域触摸有偏差。

原因2：表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面积累了大量的尘土或水垢，影响了声波信号的传递所造成的。

解决2：清洁触摸屏，特别注意要将触摸屏四边的声波反射条纹清洁干净，清洁时应将触摸屏控制卡的电源断开。

## (2) 故障二：触摸无反应

现象：触摸屏幕时鼠标箭头无任何动作，没有发生位置改变。

原因：造成此现象产生的原因很多，下面逐个说明：

表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面所积累的尘土或水垢非常严重，导致触摸屏无法工作；

触摸屏发生故障；

触摸屏控制卡发生故障；

触摸屏信号线发生故障；

计算机主机的串口发生故障；

计算机的操作系统发生故障；

触摸屏驱动程序安装错误。

## 集成安全功能

### STEP 7 Professional V15

采用密码进行专有技术保护，并提供写保护以防止未经授权而读取和更改程序块内容。

复制保护功能针对未经授权而复制程序块提供更高程度的保护。后者可以链接到存储卡的产品序列号。仅已经组态的存储卡插入 CPU 后，才运行相应的块。

另外，也可以通过四个不同授权级别，将具有不同访问权限的多个用户组分配给控制器。

经过改进的操作保护提供了更高安全程度，可防止未经授权而更改在 STEP 7 与控制器之间传输的数据。

为现有硬件和软件产品提供移植支持

与 SIMATIC STEP 7 Professional V15 集成的一个移植工具可帮助从 S7-300/S7-400 切换到 S7-1500 控制器并自动转换程序代码。无法自动转换的程序代码将会记录下来，并可以手动进行调整。STEP 7 V12 SP1 项目可在兼容模式下继续和 STEP 7 Professional V15 组合使用。

团队工程组态 - 由一个以上人员同时处理某项任务

多个人可频繁针对同一项目同时展开共走，尤其在自动化任务的工程组态阶段。通过 TIA Portal V15 以及 PLC 代理功能，可以并行开发控制和可视化任务。使用 PLC 代理，可将需要可视化的数据从 STEP7 (TIA Portal) 或 STEP7 V5.4 SP3 项目导入到 WinCC V15 可视化项目以实现可视化。而且，STEP7Professional V15 和 S7-1500FW1.5 支持在线调试功能，这些功能可由多个用户同时使用。

通过 TIA Portal Multiuser Engineering，多个用户可以同时针对同一项目展开工作。这样会大大缩短组态时间，加快项目调试。