

# 舟山高价回收置换光纤激光器 昆山佐越激光技术

产品名称	舟山高价回收置换光纤激光器 昆山佐越激光技术
公司名称	昆山佐越激光技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市周市镇花都艺墅105号楼425室（注册地址）
联系电话	13564709964

## 产品详情

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，PC104电路板，IG277控制盒，IG309电路板，IG166电路板，激光器高反报警，严重错误代码），为更好的服务客户公司承接IPG激光器的回收与置换，升级与改造。

### IPG高功率光纤激光器等级

IPG高功率光纤激光器输出波长为 $1070\text{nm} \pm 10\text{nm}$ 的不可见激光辐射。根据IEC EN60825-1标准定义，所有激光系统的光纤出射口激光等级都是4级。使用者有责任确保光纤输出端或者光学加工头在一个防护室内，以确保激光辐射量级为1级。

闭合的激光柜体、传导光纤与操作光纤(除光纤输出端)安全等级为1级。当连接光学加工头后加工头处级别为4级。

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，高价回收置换光纤激光器，激光器电源，PC104电路板，IG277控制盒，IG309电路板，IG166电路板，激光器高反报警，严重错误代码），为更好的服务客户公司承接IPG激光器的回收与置换，升级与改造。

### 常见故障排除

激光器出现外控急停报警( nterlock灯亮)

查看K6 Power灯是否点亮，如果不亮，测量24VDC电压是否正常输入。如果是正常输入，则说明K6坏。

如果 6 Power灯点亮，用自带线短接XP2C1c4C2C3，如果报警解除，则说明客户的短接电路出现问题

如果上一步 6正常，则查看电路图，检测XP2C1C4c2C3的线路是否有短路或接触不良1.门没有关好，此时查看 Status页面有没有门开的指示

光纤没插好，报光学互锁，导致K3K4断开。

3.漏水传感器报警

4.光闸温度开关断开。

5.光闸通信板或者控制盒有问题

6.1G277本身有问题

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，PC104电路板，IG277控制盒，IG309电路板，IG166电路板，激光器高反报警，严重错误代码），为更好的服务客户公司承接IPG激光器的回收与置换，升级与改造。

昆山佐越激光器维修的优势：1国内外的任一款光纤激光器均可维修 2 维修费用合理且低于行业报价

3维修周期在3天内，特殊除外 4对维修的激光器长达半年的质保期

5高功率激光器维修地点全国均可，价格远远低于国内其他的维修厂家。

舟山高价回收置换光纤激光器-昆山佐越激光技术由昆山佐越激光技术有限公司提供。昆山佐越激光技术有限公司（[www.kszuoyue.com](http://www.kszuoyue.com)）为客户提供“IPG光纤激光器维修.IPG激光器回收与置换”等业务，公司拥有“IPG.锐科.创鑫”等品牌，专注于机械加工等行业。欢迎来电垂询，联系人：刘先生。