

# 压花机 铭扬超声波机值得信赖 热水袋焊接机

产品名称	压花机 铭扬超声波机值得信赖 热水袋焊接机
公司名称	东莞市铭扬超声波设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市石排镇石排大道西54号
联系电话	13829234891

## 产品详情

### 自动高周波机常见故障与解决方案

自动高周波机常见故障与解决方案在使用自动高周波机时，很多人都会产生很多疑问，特别是在遇到故障时不知道该如何去解决，下面来让我们一起去了解下自动高周波机的常见故障和解决方案有哪些吧。

- 1、自动高周波机的阳极电流是无限的，使得进线电压的瞬时压降过大，交流接触器无法吸收无序跳动。解决方案：跳开电源开关。
- 2、自动高周波机电子管出现泄漏或连极现象。解决方法：请暂时取下阳极帽。如果一切正常，可以确定是高频电子管问题。需要更换新的试管，然后重试。
- 3、自动高周波机高压DC系统中的高压电容器300pt/15kv或500pf/15kv及高压连接线被击穿。解决方法：断开高压整流器输出的正极端子。如果一切正常，可以确定上述器件有击穿现象。这时据需要更换高压电容器或高压线路，然后重试。
- 4、自动高周波机高压整流器有一两组击穿。解决方案：请将高压变压器的次级从高压整流器上断开。如果一切正常，PVC手袋电压机，可以确定整流器发生故障，需要更换并再次测试。
- 5、当自动高周波机时，阳极电流很大或相对较大。解决方案一：高频电子管灯丝并联电容器6800pf/2kv断开。更换电容器后，打开机器并进行测试。如果一切正常，可以确定电容器损坏。解决方案二：拔掉栅极电容500pf/15kv开路或栅极接地的电子管(机柜)，电暖宝热合机，用万用表测量栅极引脚对地电阻是否为2.5K 的标称值(5KW机器对地电阻为4.4K 的标称值)，或更换电容500pf/15kv电容。解决方案三：如果谐振腔的外环与顶盖(黑色铝盖)接触不良，可以取下顶盖，检查谐振腔内部有无氧化和变形。修理后，顶盖可以紧密接触谐振腔。
- 6、自动高周波机高压变压器短路，这时请断开高压变压器初级。若是一切正常，则说明高压变压器损坏了。解决方案：更换自动自动高周波机高压变压器即可。

## 高周波熔接机的用途利用高频热合的原理

高周波熔接机的用途利用高频热合的原理，通过高周波模具加热工件，到达塑料同塑料的熔接、塑胶同纸卡，或纸卡同纸卡的塑接，被熔接的纸卡通常在印刷时表面被涂上一层PVC或APET、PETG的胶水，在高周波熔接机的作用下熔为一体。主要用于需要高周波熔接同时又必须同步裁断的产品高周波熔接机的工作原理是利用高周波先熔接再通过机器配有的压力装置同时切断。因为是同时完成，压花机，所以称为高周波同步熔接机。也称为高周波熔接机、熔接机、高周波同步裁断机、高周波裁断机。主要适用于APET、PETG、GAG环保材质的双面吸塑泡壳的封口包装、吸塑纸卡包装、牙刷封口包装，以EVA布类皮革、真皮、OPP、PU材质的熔接及熔断。

高周波机的性能特征如下：1、火花压制装置：产生火花时，高周波机配有特殊的电子电路，可自动切断火花的高频抑制，地减少对模具和材料的损坏。同时，警示灯也亮起以发出警告。2、避免无线电波干扰装置：高周波机配有高频高频稳定性和高频漏磁电压限制器，可防止无线电波泄漏干扰电视机等其他电子设备。3、安全装置：当电流超过极限值时，热水袋焊接机，过载电流继电器将自动保护振荡管和整流器。当机械冷却不足时，可以自动切断高周波机电源，避免因操作不当造成的事故。4、特殊机械结构：高周波机经过特殊设计和组装，其强度足以应付任何情况。机器底座永远不会晃动，特殊零件非常轻且使用精准。5、易于调节的均质调节器和特殊电路：高周波机高循环功率输出极强，可由调节器根据模具尺寸和材料厚度进行调节。专用高周电路输出高稳定，输出率极强，可以大大减少必要的焊接时间，提高产品质量和产量。