

襄天力传动轴 后桥传动轴 莱芜传动轴

产品名称	襄天力传动轴 后桥传动轴 莱芜传动轴
公司名称	湖北襄天力汽车零部件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳梁坡工业园
联系电话	18670000000 18670000000

产品详情

传动轴中心吊架的损坏一方面受吊架轴承损坏的影响，一方面受传动轴部件损坏的影响，还受到其质量、材料、结构的影响。中心吊架断裂后造成前后传动轴在伸缩节处脱接，使行驶中的车辆发生故障。

1.吊架轴承损坏的原因是轴承内缺乏滑油，以致轴承加剧磨损或烧蚀而松旷，或因年久失修，传动轴安装，使轴承外径与座孔转动松旷，轴承座外围的胶圈破损或脱落等，形成传动轴在吊架内跳动，致使吊架下半部断裂、螺栓断裂及螺栓衔接处折断等。

2.传动轴部件损坏的原因是前后传动轴、万向节轴叉、接合突缘叉、伸编节键槽轴变形，后桥传动轴，使整套传动轴传动时产生轴线摆差;或因万向节缺乏滑油而过分磨损松旷;或因伸缩节滑键槽与槽之间加剧磨损松旷等。由于万向节十字轴轴颈和轴承磨损间隙过大，十字轴在运行中产生晃动，使传动轴中心线偏离其旋转中心线。使整套传动轴在传动时空隙量增大和产生轴线摆振，中心吊架长期受其震击影响而下部断裂。

选用联轴器时，轴孔选择是否带有沉孔主要看这个轴能不能有轴向窜动，需不需要轴向拉紧或者安装空间等因素。

联轴器的轴孔形式有三种：Y型、J型、Z型。

Y型轴孔是长圆柱形轴孔。

J型轴孔分J型和J1型，J型是有沉孔的短圆柱形轴孔，J1型式是无沉孔的短圆柱形轴孔。

Z型轴孔分Z型和Z1型，Z型是有沉孔的短圆锥形轴孔，Z1型式是无沉孔的短圆锥形轴孔。

其中Z型轴孔的锥度为1:10.

一般联轴器沉孔按照国标用J1来表示说明，请在订购时说明一下或者标记一下

1月12日，中国汽车工业协会发布数据显示，2014年我国汽车产销量双双超过2300万辆，莱芜传动轴，创全球历史新高，连续6年蝉联全球第1。汽车在长距离下坡行驶或变速器脱挡滑行时，往往传动轴的转速超过发动机的高转速。“目前我国汽车的年销量在15年内，还将以6%到10%的速度保持增长。”张进华表示，汽车传动轴厂家，对于欧美发达国家来说，汽车产量已经趋于饱和，随着汽车技术的发展，其能源消耗水平呈下降趋势，而我国汽车生产及使用所带来的能源消耗有着总量高、增长快的特点，影响着国家的能源安全。

“汽车是现代社会中人人都离不开的消费品，从社会经济层面来说，汽车产业贡献了巨大的产值，同时对相关产业的带动作用也十分明显。”张进华认为，“面对能源、环境的制约，简单的‘限产’‘限用’并不能解决问题。”

襄天力传动轴(图)-后桥传动轴-莱芜传动轴由湖北襄天力汽车零部件有限公司提供。湖北襄天力汽车零部件有限公司(www.hbxtlqc.com)是湖北襄樊,机械加工的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。故障诊断 周期性异响车速越快响声越大应检查传动轴是否弯曲、平衡块有无脱落花键配合是否松旷。在襄天力传动轴领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创襄天力传动轴更加美好的未来。同时本公司(www.hbcdzdz.com)还是从事山东传动轴,山东传动轴总成,山东传动轴厂家的厂家,欢迎来电咨询。