

# 不锈钢储存罐 小型不锈钢储存罐 久鼎酿酒设备

产品名称	不锈钢储存罐 小型不锈钢储存罐 久鼎酿酒设备
公司名称	曲阜久鼎酿酒设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	曲阜市王庄镇工业小区
联系电话	15668129522 15668129522

## 产品详情

不锈钢储存罐产品在生活生活中的使用逐渐增多

我厂家是华北地区的不锈钢储存罐厂家，给人们生活中带来具有质量保证的不锈钢罐产品，不锈钢储存罐，期待您与我厂家进行产品方面的讨论与分析。厂家对不锈钢储存罐产品的生产和销售具有广泛的经验，想要与我厂家进行产品交流与沟通，可以与我厂家进行相关咨询。期待您的到来。

不锈钢储存罐产品在人们生活中具有哪些便捷使用呢？期待您与我厂家进行产品方面的沟通与交流。不锈钢罐产品在人们生活中的使用逐渐广泛，想要了解更多产品方面的资讯可以与我厂家进行讨论。我们厂家生产出的不锈钢储存罐产品便捷了人们生活中的广泛使用，期待您与我厂家进行产品方面的交流与沟通，为今后产品使用带来帮助。

### 不锈钢储存罐中不锈钢封头缺陷的原因

不锈钢储存罐封头的加工成形过程包括材料验收、表面处理、校平、划线、切割、焊接、焊高修磨、压制成型、无损检测、热处理、切边等工序。

但是，在不锈钢储存罐加工过程中，材料、厚度、加工工艺的变化以及工人操作的熟练程度都有可能产生各种缺陷。

从各工序的检验情况对封头缺陷及原因分析如下。

裂纹缺陷及产生原因分析不锈钢储存罐封头产生的裂纹原因主要有以下几个方面：

一是封头翻直边过程中引起加工硬化，产生第三种残余应力，直边段内表面承受较大的拉应力产生宏观内应力，定制不锈钢储存罐，翻直边过程中冷旋压工艺的旋压速度过快、旋压施加的压力过高以及冷冲压工艺的冲压速度过快、上下模间隙控制不当都有可能产生裂纹；

二是端口裂纹的产生主要是由于坯料切割过程中，切割面不平整，在压制过程中，产生应力集中而形成的；

三是焊缝热影响区熔合线晶粒粗大，受外力作用产生裂纹，另外，焊缝咬边的部位在封头压鼓和冲压过程中应力集中，也会沿熔合线形成裂纹。

不锈钢储存罐鼓包缺陷及产生原因分析封头鼓包是指封头表面局部区域向外凸起变形，小型不锈钢储存罐，一般是在热成形工艺中产生。

原因分析：一是拉伸中圆滑过渡区受到切向压缩应力的作用，使板材失稳产生鼓包；二是不锈钢储存罐封头坯料的受热不均匀，导致金属不均匀变形增大，从而产生鼓包。

不锈钢储存罐分类有多种，这里按照其用途分为：

- 1、不锈钢储存罐指的是卧式储罐埋没深度超过罐\*的一半，卧式储罐内\*油面液位比相邻区域低标\*不\*出2m的卧式储罐
- 2、埋地卧式不锈钢储存罐地下卧式储罐指的是罐内\*油面液位低于相邻区域的低标\*0.2m，且罐顶上覆土厚度不小于0.5m的卧式储罐。这类卧式储罐损耗低，着火的危险性小。
- 3、地上卧式不锈钢储存罐指的是卧式不锈钢储存罐基础\*于或等于相邻区域低标\*的卧式不锈钢储存罐，或卧式不锈钢储存罐埋没深度小于本身\*度一半的卧式储罐。

地上卧式不锈钢储存罐是目前炼油企业常见的一类卧式储罐，它易于建造，便于管理和维修，但蒸发损耗大，着火危险性较大。

不锈钢储存罐-小型不锈钢储存罐-久鼎酿酒设备(诚信商家)由曲阜久鼎酿酒设备有限公司提供。曲阜久鼎酿酒设备有限公司(www.qfdjx.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。久鼎酿酒设备——您可信赖的朋友，公司地址：山东省曲阜市王庄镇经济开发区，联系人：姜经理。