

聊城祥丰钢泰往复炉排 耐热炉排片

产品名称	聊城祥丰钢泰往复炉排 耐热炉排片
公司名称	聊城祥丰钢泰机械配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市经济技术开发区工业园
联系电话	18863533339

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：聊城祥丰钢泰机械配件有限公司

我厂多年来为广大电站锅炉用户生产配件，均获得好评，得到同行业的高度认可。一直以“求实、创新、奉献”作为我们的精神，面向二十一世纪，以“质量至上、诚信为本、遵法守约、服务周到”面向广大锅炉用户，我们始终以市场需求为导向，客户的要求作为企业的追求目标，建成经营机制与国际接轨、产品质量优异，研究、生产、秉承“锻造精品，铸就诚信”的理念，愿真诚与国内外客户精诚合作，互利双赢，共谋发展。并能承揽三十公斤以下的玛钢，球铁，铸钢三大系列铸造产品，希望来人来电联系业务指导。

其实要判断耐热炉排片的质量好不好，只要看三点就可以了。

一点，看放在上面的燃料是不是被充分燃烧，有没有被泄露的可能。

二点，耐不耐高温，如果不耐高温，那么它非常容易被烧坏。

三点，对不同类型的锅炉的适应性要好。而且为了保证质量，我们要到专业厂家去采购耐热炉排片。

我公司是以生产及销售一体化企业.我厂坐落在美丽的江北水城-聊城，交通极为便利通讯及时，欢迎来

电选购！我厂技术力量雄厚，检测手段完善，产品质量上乘，耐热炉排片，重合同，守信用，产品远销全国二十多个省，市，自治区，深受用户青睐。

1、故障名称

- 1)、耐热炉排片卡住停转
- 2)、耐热炉排片面上燃烧不均匀

2、故障原因

1)、耐热炉排片是转动的燃烧设备，由于工作条件不良，极易发生卡住停转现象。在日常应用中耐热炉排片的故障较多，维修量大，影响着锅炉的正常使用。发生故障时表现为：电动机电流突然增大，耐热炉排片安全弹簧跳动或保险离合器动作，发出不正常的撞击声。锅炉材质制造质量是造成耐热炉排片故障的重要原因。耐热炉排片两侧的链条调整螺钉调整不当，造成左右两侧链条长短不一，耐热炉排片前后轴的平整度影响着耐热炉排片行进阻力大小及应力均匀程度，易造成耐热炉排片跑偏、断片。耐热炉排片片折断，一端露出耐热炉排片面，当行至挡渣板处有时被挡渣板阻挡，有时耐热炉排片片一整片脱落，当行至挡渣板处，使挡渣板下沉顶住耐热炉排片，有碍耐热炉排片的正常运转，严重时会使卡住或拉断耐热炉排片。

2)、耐热炉排片面上燃烧不均匀耐热炉排片锅炉运行中，煤闸板处大块煤挡住，给煤机、耐热炉排片转速调整过频繁，煤闸板开启高度不一致，或两侧风不均匀，一边大，一边小。耐热炉排片少煤层分布不均匀，给煤机调整不合适，煤层控制不合理，风室送风量调节性能差，主燃区火不旺，两侧风大，中间跑红煤，耐热炉排片上煤层出现坡度，耐热炉排片上火床，一边有火，一边无火，呈三角形状，两边煤粒大，风也大，着火早，燃尽快两侧墙挂渣阻碍煤运动。且炉火两边黑，中间红火，火苗长短不均匀。拱前方煤有起堆现象，拱下煤结焦。

聊城祥丰钢泰往复炉排-耐热炉排片由聊城祥丰钢泰机械配件有限公司提供。聊城祥丰钢泰机械配件有限公司（www.lcxfgt.cn）是一家从事“锅炉配件”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“祥丰钢泰”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使祥丰钢泰在工业锅炉及配件中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.lcxfgt.cn）还是从事被动炉排片，主动炉排片，锅炉炉排轴的厂家，欢迎来电咨询。