

供应涂装设备价格 潍坊众创涂装 安徽供应涂装设备

产品名称	供应涂装设备价格 潍坊众创涂装 安徽供应涂装设备
公司名称	潍坊众创涂装设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城第六项目区
联系电话	18366575666

产品详情

超细粉体颗粒具有极大的比表面积和较高的比表面能，处于热力学极不稳定状态，在制备和后处理过程中极易发生粒子凝并、团聚，供应涂装设备价格，形成二次颗粒，使粒子粒径变大，终在使用时失去超细粉体所具备的特有功能。从某种意义上讲，超细粉体的分散技术是超细粉体技术中关键的技术。

超细粉体通常是指尺寸大约在 $1\text{nm} \sim 1\mu\text{m}$ 之间的微小固体颗粒，由于此状态下的粉体颗粒的表面能较大，单一的物理或化学分散都具有其自身不可避免的局限性，供应涂装设备流水线，物理分散不能长期有效的保持物料稳定性，而化学分散的前提是必须借助物理方法解团，使物料处于充分分散状态，进而添加分散剂，通过表面键合，形成稳定分散。实际操作中，超细粉体的分散往往是物理方法和化学方法相结合进行的，即通过物理方法分散液相中的物料，之后，采用化学方法，使物料长期稳定分散。

评价超细粉体颗粒在液相中的稳定性的指导原则有两个方面：

- 1、若超细粉体颗粒在液相中的沉降速度慢，则认为粒子在该体系中的悬浮时间长，分散稳定性好；
- 2、若超细粉体颗粒在液相中的粒径不随时间的增加而增大，则认为分散体系的稳定性良好。

- 1、底材剥落
- 2、打磨划痕
- 3、发花
- 4、丰满度不良
- 5、腐蚀/锈蚀
- 6、干喷异常
- 7、橘皮
- 8、颗粒不良
- 9、开裂
- 10、流挂
- 11、面漆凹痕
- 12、腻子痕迹
- 13、抛光印

下期预告

14、起云 15、起泡 16、漆雾 17、溶剂泡 18、色差 19、失光 20、缩孔 21、透色 22、油漆脱落 23、发红 24、遮盖力差 25、中间漆凹痕 26、

1、底材剥落

现象描述：聚酯填充料（原子灰）成块脱落。

原因分析：底材没有经过小心准备。使用了不合适的聚酯填充料（原子灰）。不正确使用红外线烤漆器。

1、使用静电喷涂设备过程中每次开机都上粉不好，安徽供应涂装设备，连续工作半个小时以上就好了

原因：喷枪内积累结块粉末，受潮后引起喷枪漏电而不上粉，长时间工作发热驱潮后，漏电现象减轻，喷枪上粉能力就提高了。

建议：清理喷枪内外沾附的粉末，供应涂装设备公司，并每次停机都要清理，以免粉末积累板结

2、使用静电喷涂设备过程中工作指示灯不亮

原因：喷枪的电缆线插座不良、枪机行程过短，不能扣动枪内的开关

建议：检查喷枪电缆线，调整顶螺丝

3、使用静电喷涂设备过程中电源指示灯不亮

原因：电源插座没电、电源线与插座接触不良、电源保险烧断（0.5A）

建议：检查电源和检查更换0.5A电源保险

供应涂装设备价格-潍坊众创涂装(在线咨询)-安徽供应涂装设备由潍坊众创涂装设备有限公司提供。潍坊众创涂装设备有限公司（www.wfzctz.cn）为客户提供“涂装设备,烘干设备,除尘设备,环保设备制造,安装,销售。”等业务，公司拥有“众创”等品牌，专注于除尘设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：陈经理

。