

# 矿石雷蒙磨参数 联源机械 四川矿石雷蒙磨

产品名称	矿石雷蒙磨参数 联源机械 四川矿石雷蒙磨
公司名称	河南联源机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市荥阳五龙工业园区
联系电话	15838004333

## 产品详情

### 雷蒙磨根据物料不同选择磨辊材质

根据加工物料的不同可以选择不同材质的磨辊。现如今，矿石雷蒙磨案例，磨辊材质基本上有三种高铬合金、锰13、65锰的。如果加工物料砂铁性比较强，建议购买锰13材质的磨辊，矿石雷蒙磨参数，如果普通的物料可以购买高铬合金的。

另外就是在购买磨辊的时候，一定要弄清楚设备的型号，磨辊的尺寸。磨辊的尺寸需要弄清楚磨辊的直径、高度和孔径的大小。

还有就是有些厂家的磨辊采用的是直孔的磨辊，不像大多数采用的是锥形孔，一定要量好尺寸，这样买回来的磨辊就能安装好。

### 高压雷蒙磨齿轮传动失效的原因有哪些呢？

由于高压雷蒙磨工作环境的特殊性，矿石雷蒙磨种类，在磨粉作业进行时，齿轮传动的工作环境较差，在受到粉尘颗粒影响严重的情况下，造成齿轮污染严重。或者齿轮传动部位的润滑油添加不及时，润滑油污染严重等，都会造成高压雷蒙磨齿轮传动失效。

在齿轮传动装置运行一段时间后，小齿轮轴线和雷蒙磨分级滚筒的轴线可能就会变得不平行，导致齿轮啮合成为局部接触。3、磨粉机主机传动装置采用密闭齿轮箱和带轮，传动平稳，运行可靠。如果齿轮在整个齿宽上受力不均匀，就很容易造成齿轮轴产生弯曲和扭转变形。另外，如果齿轮传动材料组织不均匀，存在夹渣、气孔和硬质颗粒等，表层或次表层局部剪切应力过大，产生断齿现象。

## 雷蒙磨使用中的常见故障

雷蒙磨在使用过程中所出现的故障，四川矿石雷蒙磨，可按如下进行处理：

常见故障:不出粉或出粉少产量低

产生原因：（1）锁粉器未调整好，密封不严，造成粉倒吸。（2）铲刀磨损大，物料铲不起。

排除方法：（1）检查和调整好锁粉器密封，发现漏气处应铲刀。（2）更换新铲刀。

常见故障:成品粉子过粗，或过细

产生原因：（1）分析机叶片磨损严重，不起分级作用。（2）风机风量不适当。

排除方法：（1）更换叶片长适当关小风机进风量解决过粗。（2）过细应提高进口风量。

矿石雷蒙磨参数-联源机械-四川矿石雷蒙磨由河南联源机械设备有限公司提供。河南联源机械设备有限公司（[www.jbzly.com](http://www.jbzly.com)）为客户提供“混凝土搅拌站,水泥仓,铝灰分离机,炒灰机”等业务，公司拥有“联源”等品牌，专注于混凝土搅拌及其输送机械等行业。粉煤灰虽然具有火山灰效应，但大量的试验证明，在硅酸盐体系中，粉煤灰活性的发挥一般在60d以后才变得明显。欢迎来电垂询，联系人：胡经理。同时本公司（[www.jinsenda.cn](http://www.jinsenda.cn)）还是从事铝灰分离机，热铝灰分离机，冷铝灰分离机的厂家，欢迎来电咨询。