## 凯临2.6吨全新叉车Y文安2.6吨全新叉车Y2.6吨全新叉车供应

产品名称	凯临2.6吨全新叉车Y文安2.6吨全新叉车Y2.6吨全 新叉车供应
公司名称	邢台汇都机械设备有限公司
价格	39000.00/台
规格参数	品牌:凯临 型号:K-30 产地:烟台
公司地址	河北省邢台经济开发区中兴东大街1889号河北工 业大学科技园3号楼1411室(注册地址)
联系电话	13361326413

## 产品详情

凯临2.6吨全新叉车Y文安2.6吨全新叉车Y2.6吨全新叉车供应

叉车使用过程中会遇到发动机无力的问题,相信大家也经常会被这个问题困扰。来向大家介绍一下,遇到叉车发动机无力这种故障要如何解决。1、输油泵供油不足,需要修复或更换。 2、空气滤清器堵塞而进气不畅,需要更换或清洁滤请器; 3、柴油滤清器堵塞,需要更换

- 4、低压油路供油不足,油箱通气孔堵塞,油管堵塞,破裂接头松动及垫片密封不严。需要找出故障对油路疏通并且更换。5、燃料系中有空气或水分,可以排除空气或水分。6、油门拉线调整不当,需要调整。
- 7、排气管或消音器堵塞而排气不畅,需要进行清洁。 8、发动机温度过高,处理检查冷却系统找出故障并排除。 9、喷油泵喷油量不足,需要校油泵。 10、个别喷油器雾化不良,需要找出是哪里缸故障更换或修配喷油器。 11、喷油时间过早或过迟,需要调整。 12、机械方面因素造成汽缸压力过低。属于机械方面因素有:配气机构气门关闭不严和活塞、活塞环、汽缸套磨损严重等。通常会调整气门间隙,重研气门或更换活塞、活塞环及搪、磨气缸套等。

本文章供百度爱采购采集