

福州地板激光整平 厂房车间地坪厂家 福州地板激光整平费用

产品名称	福州地板激光整平 厂房车间地坪厂家 福州地板激光整平费用
公司名称	福州坪安装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省福州市连江县东湖镇山岗开发区
联系电话	18759160007

产品详情

环氧地坪施工后出现条纹现象:

也称为斑纹或阴影。环氧地坪面漆层表面出现颜色的深浅差异，经常呈现平行状，银粉漆和珍珠漆出现的几率zui高。

起因

喷枪喷出的油漆扇形中边缘油漆过多，而中间油漆过少，可能的原因是压缩空气压力过大、喷枪脏污或喷嘴调整不当，应降低压缩空气压力或调窄喷涂扇形。

喷涂技术较差，喷枪与喷涂表面之间的距离经常变化或喷涂时重叠不均匀，应在喷涂过程中使喷枪与喷涂表面的距离始终保持一致，并保持50%的重叠。

油漆稀释不当，没有按照工艺要求添加稀释剂。

解决方案

如果条纹已经出现，应等待环氧地坪漆面干燥后，在重新喷涂一层油漆，应保证压缩空气压力、喷枪调整以及油漆的稀释剂比例正确。

环氧地坪漆施工方案

一、中涂找平层：

1、用水性环氧中涂与80-200目石英砂（天然石英砂，坚硬耐磨）混合，充分搅拌，将搅拌均匀的砂浆用

镘刀平整的铺在底涂上，形成耐压的中涂找平层。

2、水性环氧中涂具有流动性，可在此施工过程中填充原地面凹陷处，福州地板激光整平，使地面更加平整。

3、石英砂具有坚硬、耐磨、耐压的性能，石英砂层可承受因重物移动对地面的碾压力，增加地面的使用寿命。【中涂层数、以厚度定】

二、打磨：

中涂硬化后，因石英砂颗粒形成少许凸起，用打磨机打磨使地面更加平整。

三、环氧地坪漆施工面层：

中涂层实干后，进行水性环氧地坪面层涂装，涂装方法用辊涂或喷涂的施工方式，均匀涂在中涂层上，福州地板激光整平哪家好，形成色泽亮丽的水性环氧地坪成品。

环氧地坪施工前为什么要进行基面处理呢?

1、粉尘严重：素地表面上有很多砂粒砂石素地出现粉尘，福州地板激光整平费用，并且砂粒砂石严重，则代表素地不够坚实，强度没有达到环氧地坪漆施工的最低标准C25以上，福州地板激光整平工程，在过于疏松的素地上进行环氧地坪漆施工，则影响着地坪漆与基面的粘接力，而且砂粒砂石也会阻碍地坪地面的平整度，容易导致地坪地面出现脱层等问题，所以在环氧地坪漆施工前必须将素地疏松的混凝土层去除；

2、坑洼较多：并且每个坑洼坑空的深浅不一而素地出现深浅大小不一的坑洼坑洞，则需要对其进行清除并且填充弥补，否则容易在地坪施工完成后，坑洞的地方则变成了空鼓的地方，当在进行高强冲击力的作业时，就容易使得地坪出现断裂等情况；

福州地板激光整平-厂房车间地坪厂家-福州地板激光整平费用由福州坪安装饰工程有限公司提供。“地坪工程,环氧地坪,固化剂地坪,水磨石地坪,地坪漆”就选福州坪安装饰工程有限公司（www.fzpadp.com），公司位于：福建省福州市连江县东湖镇山岗开发区，多年来，坪安地坪坚持为客户提供好的服务，联系人：王先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。坪安地坪期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.fzpadp.com）还是从事福州地坪漆，福州环氧地坪，福州固化剂地坪的厂家，欢迎来电咨询。