

不导磁千分尺制造商 不导磁千分尺 天津桂量量具公司

产品名称	不导磁千分尺制造商 不导磁千分尺 天津桂量量具公司
公司名称	天津桂量量具刃具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区30-109
联系电话	13752007405 13752007405

产品详情

专用器具也或称非标量具

专用器具也或称非标量具。指专门为检测工件某一技术参数而设计制造的量具。如内外沟槽卡尺、钢丝绳卡尺、步距规等量具是以固定形式复现量值的测量器具，量具特点如下

1. 本身直接复现了单位量值，即量具的标称值就是单位量值的实际大小，如量块本身就复现了长度量的单位。
2. 在结构上一般没有测量机构，没有指示器或运动着的元部件。如量块只是复现单位量值的一个实物。
3. 由于没有测量机构，如不依赖其他配用的测量器具，就不能直接测出被测量值。例如量块要配用干涉仪、光学计。因此它是一种被动式测量器具。

使用卡尺的一般注意事项

使用卡尺的一般注意事项

使用卡尺前，用干净柔软的布，不导磁千分尺哪家好，轻轻擦拭滑动面以及测量面，不导磁千分尺制造商，擦除灰尘后再使用。外侧测量爪请用白纸清洁。针对数显卡尺，更换电池之后，请使用“ORIGIN”键设置原点。划伤数显卡尺的主尺、或用电笔在上面写字等，不导磁千分尺，会给电装部带来很大的干扰，从而造成故障。卡尺注意防止掉落，撞击。

电装部故障以及测量面，滑块变形都会成为精度不良的原因。

高度卡尺概要

使用高度卡尺的注意事项1、保持引导滑块的立柱清洁。积累灰尘，不导磁千分尺报价，或污垢会导致滑动变得困难，引起设置和测量误差。2、划线时，使用提供的夹具安全锁好滑块。夹住后确认下，因为夹住的动作会使一些高度卡尺的设置有些轻微改变。3、划线器测量面和基本参考面之间的平行度应为0.01毫米或更小。测量前，安装划线器或杠杆表之前需拭擦掉安装面上的灰尘或毛刺。测量过程中，保持划线器和其它部件处于牢固状态。

不导磁千分尺制造商-不导磁千分尺-天津桂量量具公司由天津桂量量具刃具有限公司提供。天津桂量量具刃具有限公司（www.guilianglj.com）是一家从事“卡尺,千分尺,指示标,深度尺,高度尺,测长器和专用量具等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“天津桂量”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使桂量量具在量具中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！