

压花机模具 铭扬 宁波压花机

产品名称	压花机模具 铭扬 宁波压花机
公司名称	东莞市铭扬超声波设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市石排镇石排大道西54号
联系电话	13829234891

产品详情

同步式高周波塑胶熔接机

同步式高周波塑胶熔接机别称高周波同步熔接机，能够用以多种塑胶具体有PVC聚，及其特殊塑胶材质如PE聚乙烯、PS聚、PC是聚碳酸酯、PET聚对苯二甲酸类塑料、PETG是非结晶型共聚聚酯(透明塑料)等的熔接、焊接、热合。适用双面吸塑焊接，吸塑泡壳与纸卡熔接热合，30%以上PVC聚材质塑胶熔接。吸塑包装(包括上下双泡罩热合切边，泡罩与纸板热合)，汽车内饰件、眼镜胶版、商标、文具盒、雨衣、吹气玩具、塑料封面，凉液垫，鞋类制品、坐垫，多种包装袋，宁波压花机，手提软袋等的热合加工，多种凹凸形状的花纹图案、字母文字的压制，烫金这些。

高周波维修如何进行保养和维护

分析高周波维修高周波如何进行保养和维护1、保持机器各个部件的清洁，定期进行清洁；2、要经常的检查焊接机的各个接头是否结实，出现松动等情况要及时处理；3、定期给机器擦拭，不过不可以使用液体清洗，要使用专用的清洗液，同时，机器的表面不可堆放重物；4、高周波维修机器要放在空气通畅、温度不太高的环境中工作；5、在沟槽、螺杆等位置要保证其润滑，经常抹一些油脂，同时还要保证其干净；6、当机器需要移动位置的时候，搬运时要注意发振箱和机体要分开，同时注意不要碰坏；7、当机器长时间不用的时候，格外需要保养，保持机器的洁净，上油保养，用特定的封套包装好放置在通风位置；8、注意对零件的保养，空气中的粉尘对零件有损坏作用，需要定期用干燥清洁的空去除箱内的粉尘；9、为确保使用安全，高周波维修机器的接地线要接地，同时为了防

止漏电现象，接地线不能接在供电线的地线上。

高周波熔接机的防干扰措施

1. 建高周波熔接机厂房时做好系统的屏蔽，PVC手袋电压机，用0.3的镀锌板或小目的铁丝网屏蔽四周，将50mm的铁管打入地下2-3米，箱包压花机，每隔两米打一根，将屏蔽网与铁管连接，这样高频信号就不容易从工厂辐射出去，起到整体屏蔽的效果。
2. 将高频机机架和外壳良好接地，加强机体屏蔽，减轻机体辐射建议用宽度50mm×50mm或以上，长度不小于2m的角铁打入地下作为接地体，再用10mm²以上的铜线将高频机的机架和外壳与接地体相连。高周波熔接机连线应尽可能短，不可打圈，尽量避免转弯，这样可以加强高频机机身部分的屏蔽，减小干扰信号向外辐射的强度。如果车（房）间里有多台高频机，每一台高频机（或相邻两台）都在机旁就近埋一条地线。
3. 调整高周波熔接机的高频机的位置和方向：如果房屋外墙挂有电缆，高频机设置在远离电缆的一端。另外，普通型高频机电子管机箱有成直角。