苏州阿尔太机械有限责任有限公司 五切分导卫应用

产品名称	苏州阿尔太机械有限责任有限公司 五切分导卫应用
公司名称	苏州阿尔太机械有限责任有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省张家港市人民东路9号国泰东方广场2006- 2008
联系电话	13306248158 13306248158

产品详情

切分孔楔尖崩掉 切分孔楔尖较尖,圆角设计为r0.7mm,强度非常低,且高出辊环1.0mm。造成楔尖崩掉的原因主要有两个,一个是K4道次预切分楔磨损严重引起切分孔楔尖处压下量急剧增大,导致变形力过大,造成切分楔崩掉,另外一个原因是由于切分楔高出辊环,在轧辊运输、存放过程中,五切分导卫应用,操作失误,人为损坏。由于切分楔尖掉块,在下一支钢咬入时,在掉块处切分带突然由薄变厚,切分轮无法正常切分,导致在切分轮处堆钢,将出口导卫顶出。

切分架次轧件形状应该具有较好的对称性,但是在实际生产过程中,

以下因素可能导致切分架次轧件形状偏离标准而造成堆钢(1)入口导卫偏, 轧件一侧充满过度, 另一侧欠充满, 轧件从切分架次轧出后形成镰刀弯造成堆钢。(2)由于导卫轮间隙调整、速度调整或钢坯温度的原因造成轧件和导卫轮间隙不匹配,五切分导卫哪家好, 轧件在导卫内夹持不稳, 使轧件一侧充满过度,另一侧欠充满,

轧件从切分架次轧出后头部由于不均匀变形而形成镰刀弯造成堆钢。

导卫上机前的检查调整: 前后导轮的对中性,不能一个在前一个在后,没有对中应做相应的调整,导卫的开口度的调整,五切分导卫供应商,用样子钢在导卫中进行相应的调整,松紧要适当,包括二边压紧螺丝的检查确认。安装前还应检查轧制中心线的对中性,没对中应做相应的调整,而切分导卫的检查包括切分轮、切分导嘴和分料盒,如有轴向窜动或切分轮的切分楔不在一条水平线应相应的调整,还应检查切分轮,黄山五切分导卫,引导嘴、分料盒和孔型要保持在同一线上,并且要有良好的润滑和水冷。轧制过程中的检查分料盒里无粘钢,如有应处理,否则容易引起堆钢。