

# 高价光纤激光器 昆山佐越

产品名称	高价光纤激光器 昆山佐越
公司名称	昆山佐越激光技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市周市镇花都艺墅105号楼425室（注册地址）
联系电话	13564709964

## 产品详情

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，高价光纤激光器，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，PC104电路板，IG277控制盒，IG309电路板，IG166电路板，激光器高反报警，严重错误代码），为更好的服务客户公司承接IPG激光器的回收与置换，升级与改造。

### 常见故障排除

#### 光纤互锁报警

光纤互锁为光纤内部的安全回路断开导致，可能是光纤烧毁、没有插好、光纤头温度过高引起。

红光正常进入光纤，但不能从光纤头处可见，则说明光纤被打坏。

如红光可见，则检查并确保加工头锁紧

将光纤头从加工头内取出，短接光纤头导体，在光纤另外一端测量光纤电阻是否15千欧，并且扭动光纤时阻值仍然稳定。如果不是则说明光纤损坏，如果是则检查下面：

检查报警时光学头和光纤头是否发烫，这两者冷却不够或者较脏会导致温度较高，断开内部的温度开关。排查客户的加工头接口是否有问题，光纤头安全电路触点是否能与光学头触点紧密接触。检查 | G27 对应接头是否接触不良。

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，PC104电路板，IG277控制盒，IG309电路板，IG166电路板，激光器高反报警，严重错误代码），为更好的服务客户公司承接IPG激光器的回收与置换，升级与改造。

## IPG高功率光纤激光器等级

IPG高功率光纤激光器输出波长为 $1070\text{nm} \pm 10\text{nm}$ 的不可见激光辐射。根据IEC EN60825-1标准定义，所有激光系统的光纤出射口激光等级都是4级。使用者有责任确保光纤输出端或者光学加工头在一个防护室内，以确保激光辐射量级为1级。

闭合的激光柜体、传导光纤与操作光纤(除光纤输出端)安全等级为1级。当连接光学加工头后加工头处级别为4级。

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，PC104电路板，IG277控制盒，IG309电路板，IG166电路板，激光器高反报警，严重错误代码），为更好的服务客户公司承接IPG激光器的回收与置换，升级与改造。

公司主要从事中高功率光纤激光器维修置换业务，核心团队主要是由在该领域的一些专业人员组成，十几年的行业工作经历，我们积累了丰富的专业技能，具备中高功率光纤激光器的成熟维修方案，还突破了国内IPG中高功率光纤激光器的维修技术。

高价光纤激光器-昆山佐越(推荐商家)由昆山佐越激光技术有限公司提供。高价光纤激光器-昆山佐越(推荐商家)是昆山佐越激光技术有限公司（[www.kszuoyue.com](http://www.kszuoyue.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：刘先生。