

宏宇清水混凝土施工 汕头电厂混凝土冷缝处理

产品名称	宏宇清水混凝土施工 汕头电厂混凝土冷缝处理
公司名称	德州市陵城区宏宇装修工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市经济开发区
联系电话	13515343688 13515343688

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州市陵城区宏宇装修工程有限公司

麻面是指混凝土表面呈现出无数绿豆大小的大规则的小凹点。

- (1) 模板表面粗糙、不平滑；
- (2) 浇筑前没有在模板上洒水湿润，湿润不足，浇筑时混凝土的水分被模板吸去；
- (3) 涂在钢模板上的油质脱模剂过厚，液体残留在模板上；
- (4) 使用旧模板，板面残浆未清理，汕头电厂混凝土冷缝处理，或清理不彻底；
- (5) 新拌混凝土浇灌入模后，电厂混凝土冷缝处理公司，停留时间过长，振捣时已有部分凝结；
- (6) 混凝土振捣不足，气泡未完全排出，有部分留在模板表面；
- (7) 模板拼缝漏浆，构件表面浆少，或成为凹点，或成为若断若续的凹线。

混凝土构件的外观效果是评价混凝土质量的重要指标之一，隧道主体结构施工中，电厂混凝土冷缝处理多少钱一平，模板拆除后结构面时常出现的蜂窝麻面、错台、凸凹不平等情况，混凝土构件的形成是一个伴随着物理和化学变化的复杂过程，环节的繁杂造成了影响混凝土外观质量的因素比较多，控制难度

也比较大，为此编制混凝土缺陷修补方案。

宏宇混凝土装修

形成混凝土蜂窝的原因主要如下：

- 1、混凝土在振捣时振捣不严，尤其是没有逐层振捣；
- 2、混凝土在倾倒入模时，因倾落高度太大而分层；
- 3、采用干硬性混凝土，或施工时混凝土材料配合比控制不严，电厂混凝土冷缝处理方案，尤其是水灰比太低；
- 4、模板不严密，浇筑混凝土后出现跑浆现象，水泥浆发生流失；
- 5、混凝土在运输过程中已有离席现象。

宏宇清水混凝土施工-汕头电厂混凝土冷缝处理由德州市陵城区宏宇装修工程有限公司提供。德州市陵城区宏宇装修工程有限公司（www.lxhyjzxx.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。宏宇装修工程——您可信赖的朋友，公司地址：德州市经济开发区，联系人：徐经理。