

# 脚踏剪板机厂家直销 佛山华粤五金机械厂 郴州脚踏剪板机

产品名称	脚踏剪板机厂家直销 佛山华粤五金机械厂 郴州脚踏剪板机
公司名称	佛山市顺德区陈村镇华粤五金机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	顺德区陈村镇南涌上村工业区7号
联系电话	13760908876 13760908876

## 产品详情

### 剪板机剪切注意点

1. 剪板机剪切过程中打开压力表观察油路压力，剪1.0mm不锈钢板时压力应小于1.5Mpa。不得违规剪料厚大于6mm的板材避免造成机床损坏！
2. 在剪切作业过程中，经常检查已剪板料尺寸。
3. 已剪好的板料要分类放置，脚踏剪板机厂，堆放整齐，标上名称、尺寸，保护板表面不被破坏。
4. 剪切小件的板料，一定要在剪板机的压柱能够往后才能剪切，并注意操作安全。
5. 工作过程中严禁擦拭机床、工作台上不允许放置杂物或工具，脚踏剪板机厂家直销，以防推进刀刃口损坏刀片。剪料时压料板务必压紧板材防止物料反弹伤人

多配合其他设备使用，完成特殊用途：冷弯成型线剪板机：例如汽车纵梁冷弯线、车厢侧挡板生产线、彩钢板成型线等生产线上配置的专用剪板机等；钢结构生产线剪板机：多用于角钢、H型钢自动生产线完成剪断工序；板材开平线剪板机：用于板材开卷校平线上，为配合生产线速度快剪切要求而设计的高速剪板机，厚板线上多为液压高速剪板机，薄板线上多配气动剪板机；高速线上配有飞剪机，连续生产。

## 剪板机加工技术要求

剪板机是机加工中应用比较广泛的一种剪切设备，它能剪切各种厚度的钢板材料。常用的剪板机分为平剪、滚剪及震动剪3种类型。平剪机是使用量多的。剪切厚度小于10mm的剪板机多为机械传动，大于10mm的为液压传动。一般用脚踏或按钮操纵进行单次或连续剪切金属。操作剪板机时应注意：

1、工作前要认真检查剪板机各部是否正常，电气设备是否完好，郴州脚踏剪板机，润滑系统是否畅通；清除台面及其周围放置有工具、量具等杂物以及边角废料。

2、不要独自1人操作剪板机，应由2—3人协调进行送料、控制尺寸精度及取料等，并确定由1人统一指挥。

脚踏剪板机厂家直销-佛山华粤五金机械厂-郴州脚踏剪板机由佛山市顺德区陈村镇华粤五金机械厂提供。“数控折弯机,电动剪板机,脚踏剪板机,液压剪板机,冲床,折边机”就选佛山市顺德区陈村镇华粤五金机械厂（[www.huayuemt.com](http://www.huayuemt.com)），公司位于：顺德区陈村镇南涌上村工业区7号，多年来，华粤五金机械厂坚持为客户提供好的服务，联系人：梁先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。华粤五金机械厂期待成为您的长期合作伙伴！