

淄博环氧地坪施工 维联建材 环氧地坪

产品名称	淄博环氧地坪施工 维联建材 环氧地坪
公司名称	天津维联建材销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区京滨工业园京滨睿城5号楼601室-45（集中办公区）
联系电话	13012283252

产品详情

定环氧地坪质量的因素。

一，要看材料的质量，俗话说巧妇难为无米之炊，材料的优劣在一定程度上会影响施工的质量；

二，环氧地坪的施工质量，人说三分材料，七分施工，因此施工是决定环氧地坪质量的主要因素，也是重要的环节，拥有专业的工程施工队是保证地坪质量的重要因素；

其次，环氧地坪施工公司，售后也为环氧地坪的质量加分，也是地坪公司的软实力体现。因此环氧地坪的价格也与环氧地坪质量有关。

环氧地坪难施工的原因

黏度成倍增长：

无溶剂的自流平涂料无需刮涂，靠流平性保证地坪的平整度。但低温下，地坪涂料的黏度会成倍增加，流平性能将降低。而不靠流平性的涂料，刮涂时会因为流动、流平性能变差，而出现镬刀痕的缺陷。

降低涂膜质量：

由于固化反应减慢，或者完成不能固化，涂膜的强度、硬度、耐磨性都将会降低，而且会更容易出现地坪脱离等问题，严重的影响环氧地坪的使用寿命。

环氧地坪开裂怎么处理？

1、细裂 涂膜涂装后产生肉眼不易辨认，环氧地坪施工工程，但用十倍显微镜可明显观察到的细纹。它是由涂装内部的收缩力超过涂膜本身内聚力而引起涂膜表面的裂。它无损于涂膜的美观，是涂膜老化的必然结果。但如果在涂装后不久就出现此种情况，那就是一种病态。

2、粗裂 涂层在涂布后不久可能会出现，甚至可以从裂缝见到底面。

3、龟裂 涂膜在涂装后出现形状类似龟背上纹路裂纹的现象。

环氧地坪开裂的原因：

1、涂膜干燥后，硬度过高，而柔韧性又较差，如用含有共双键的脂肪酸或它的酯所配制的涂料。由于不正确使用催干剂，用量过多，诱发地坪工程开裂。

2、由于施工时道漆层未完全干燥就进行了第二道漆层的施工，环氧地坪，导致两层漆层的伸缩力不相同，诱发漆层开裂。

3、面漆中挥发组分太多，影响成膜的结合力而引起涂膜干裂。

4、施工方案的错误设计，底部漆层比面部漆层还要软，淄博环氧地坪施工，导致地坪开裂。

5、面漆的配制未达到指标，搅拌不均匀，导致上下层环氧树脂和颜料的比例偏向性较大，施工后容易开裂。

6、由于漆层涂布过厚，导致表面干燥了而内部未干燥，诱发地坪开裂。

淄博环氧地坪施工-维联建材-环氧地坪由天津维联建材销售有限公司提供。天津维联建材销售有限公司（www.tjwlx.com）为客户提供“金刚砂耐磨材料,金刚砂耐磨地坪,环氧树脂地坪”等业务，公司拥有“维联建材”等品牌，专注于库存建材等行业。欢迎来电垂询，联系人：何经理。