

小型激光雕刻机费用一台 烟台小型激光雕刻机 恒元雕刻机

产品名称	小型激光雕刻机费用一台 烟台小型激光雕刻机 恒元雕刻机
公司名称	聊城恒元激光设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区工业园
联系电话	13012685798

产品详情

小型激光雕刻机

激光雕刻机冷却水应光滑

无论是使用自来水还是循环水泵，水都必须保持流动。冷却水从激光管产生的热量中取出。水温越高，光输出功率越低（15-20 °C水温越好）；当水被破坏时，管端会因激光腔内积聚的热量而爆裂，甚至激光也会受损。电源。因此，有必要随时检查冷却水是否畅通。当水管有硬折（死弯）或掉落，泵失灵时，必须及时修理，以免造成电力损失甚至设备损坏。

3、清洁并保持良好的排气，随时擦拭

机床的清洁和维护是机床正常运行的必要条件。想象一下，人们的关节不灵活，他们如何行动？同样，数控小型激光雕刻机，机器导轨也是的核心部件。抛光后必须擦拭干净，保持轴承清洁和润滑；每个轴承应定期上油，使驱动装置灵活，加工，延长机器的使用寿命。

小型激光雕刻机

为了防止这种现象的产生，在生产加工时，小型激光雕刻机费用一台，就需要对鞋面表面进行一定的保护处理，烟台小型激光雕刻机，通常的方法有：

一、贴保护膜，一定要贴平，贴紧，不可有气泡。

二、将些鞋面浸湿，此法适用于某些材料。

三、对激光加工参数进行调整，采用多次数小火力的方法。

采用这三点都是为了防止激光加工切穿或镭射镂空鞋面时产生的高温，灼伤鞋面表面或内里，而产生的必要保护措施。实践中得出经验，欢迎广大用户分项激光加工宝贵经验！

三：雕刻机洗底不平.

1：主轴与台面不垂直，需校正。

2：刀具有问题。

3：控制卡有问题或信号受到干扰。

四：雕刻机不能正常回机械原点.

1：机器设置回原点方向相反。

2：控制卡故障或松动。

3：限位开关或数据线故障。

4：驱动器故障。

5：步近电机线故障。

五：打开软件时，电脑提示“打开卡失败，请检查卡”的提示.

1.检查板卡的驱动程序有没有装好，或把板卡换一个PCI插槽。

2.把两根数据连接线重新安装，检查有没有断针的现象。

3.板卡有问题，更换板卡。

六：打开软件时提示：三轴报警，初始化错误四号.

1.检查电脑与机器的两根数据线有没有接好。

2.检查控制箱内的转接板的保险丝是否烧掉，换保险丝。

小型激光雕刻机费用一台-烟台小型激光雕刻机-恒元雕刻机由聊城恒元激光设备有限公司提供。聊城恒元激光设备有限公司（www.lcqsnc.com）是从事“激光雕刻机,激光切割机,激光打标机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：邢先生。