

浙江防火门 选择杭硕门业 防火门规格

产品名称	浙江防火门 选择杭硕门业 防火门规格
公司名称	杭州杭硕门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区瓜沥镇工业园区
联系电话	13282119199

产品详情

杭州杭硕门业有限公司是一家专业从生产防爆卷帘门、防火门、防火窗、伸缩门、网型门、抗风门、电动车库门、水晶门、型材门、翻板门、钢棚搭建、工业提升门等产品。

家用房间内的防火门是含有自动闭门器具备防火作用的门，材质一般是钢质、钢木制和有防火作用的木制防火门。没有实际的级别划分，因此选购时全看防火材质和门的密闭性，密闭性关键是避免烟雾外扩散或是进到别的地区，因而在选购房间内防火门时，1先要观查门的密闭式实际效果。次之是防火材质，防火门防火不但就是指门不容易点燃，并且不容易大幅传输发热量，防火门规格，造成挨近门的地区起火，因此买防火门一定要留意防火材质(填充料)的隔热保温实际效果。

通过正规渠道批发购买防火门，不但价格优势明显，防火门厂家，而且在性价比上非常高，所以成为备受欢迎的类型，而且在整体效果方面是非常突出，所以说一定要从批发商家入手，无论是品质优劣，还是价格高低，都应该进行密切的关注才行，确保在整体效益上可以更优。

杭州杭硕门业有限公司为广大新老客户提供的产品和服务。我们以的产品，合理的价格，浙江防火门，优异贴心的售后服务，为您打造蓬勃的市场，奠定您成功的基石！真诚欢迎新老客户选择我们的服务！

防火卷帘门安装及调试常见问题包括以下内容:

- 1、帘板涂层脱落、锈蚀.
- 2、帘板存在脱焊、漏焊现象，焊接处有夹渣.
- 3、帘板有明显的压坑、凹凸、穿透性孔洞.

- 4、帘板、导轨直线度不符合要求，直线度每米不得大于1.5mm，全长直线度不得大于0.12%.
- 5、帘板嵌入导轨深度不符合要求.
- 6、导轨变形等帘板卡住或降落不平滑，噪声较大.
- 7、卷帘上，下限位失灵或限位线错接.
- 8、帘板只上不下或只下不上，相位错接，丁级防火门，上下颠倒.
- 9、操作不动作、按钮触头烧坏，线路不通.
- 10、座板与地面间隙大于20mm.
- 11、帘板与门楣贴合不紧密，存在较大缝隙.
- 12、卷帘门上方或两侧未完全封堵或封堵材料耐火极限不符合要求.
- 13、帘板扣住天花板或座板被边墙装饰物卡住.
- 14、卷帘门耐火极限不符合设计要求或未设水幕保护.
- 15、业主安装不锈钢卷帘等未经国家检验机构检测的产品.
- 16、卷帘升降速度不符合要求.
- 17、未设自重下落装置或装置不便操作.
- 18、自重关闭装置手臂操作力不大于50N，不符合要求.
- 19、自重关闭机构失灵，卷帘停不住或不具有恒速性能.
- 20、疏散通道、出口上的防火卷帘未在两侧设控制按钮.
- 21、疏散通道、出口上的防火卷帘无中位功能.
- 22、疏散通道、出口上的防火卷帘仅由感烟探测器联动降落.
- 23、防火卷帘门仅由一侧探测器联动或由跨越防火卷帘的一组探测器联动.
- 24、防火卷帘门联动降落时控制器无声报警功能.
- 25、防火卷帘门未使用消防电源.
- 26、防火卷帘门电源控制线穿管不符合要求，导线外露或仅套黄蜡管等，明敷金属管未按要求采取防火保护措施.

综上所述防火卷帘在安装调试过程中存在如此多问题，以引起安装调试单位重视，按照技术标准调试正常，真正使其起到防火分隔作用.

浙江防火门-选择杭硕门业-防火门规格由杭州杭硕门业有限公司提供。杭州杭硕门业有限公司（www.hs-my.cn）为客户提供“伸缩门,卷帘门,银行门,水晶门,网型门,抗风门”等业务，公司拥有“杭硕”等品牌，专注于金属门等行业。欢迎来电垂询，联系人：杨先生。同时本公司（www.hzhsmy.com）还是从事道闸，停车场道闸，小区道闸的厂家，欢迎来电咨询。