

# 西门子触摸屏KP900开不机十年精修

产品名称	西门子触摸屏KP900开不机十年精修
公司名称	上海龙锡机电设备中心
价格	1000.00/台
规格参数	西门子维修:KP900 西门子故障:KP900开不机十年精修 西门子产地:德国
公司地址	上海市松江区强业路951弄B205
联系电话	13621872316 13621872316

## 产品详情

西门子触摸屏KP900开不机十年精修龙锡电气作为一家专业为广大客户提供伺西门子以及各种精密设备维修服务方案的公司。上海龙锡拥有一支专业的维修工程师团队和技术团队，团队成员平均有着八年以上的从业经验，在各类精密仪器设备维修服务方面有着独到的见解和技术优势。与此同时，龙锡自动化在维修检测设备的配置上也非常完善，拥有大批的维修检测设备、其中包括专用或者通用西门子维修检测设备。

西门子触摸屏KP900开不机十年精修，故障处理；触摸屏谐波的治理方法（1）触摸屏的隔离、屏蔽、接地：触摸屏系统的供电电源与其它设备的供电电源相互独立，或在触摸屏和其它用电设备的输入侧安装隔离触摸屏，或者将触摸屏放入铁箱内，铁箱外壳接地，同时触摸屏输出电源应尽量远离控制电缆敷设（不小于50mm间距），必须靠近敷设时尽量以正交角度跨越，必须平行敷设时尽量缩短平行段长度（不超过1mm），输出电缆应穿钢管并将钢管作电气连通并可靠接地，（2）加装交流电抗器和直流电抗器：当触摸屏使用在配电变压器容量大于500KVA，且变压器容量大于触摸屏容量的10倍以上，则在触摸屏输入侧加装交流电抗器，而当配电 输出电压三相不平衡

触摸偏差

现象1：手指所触摸的位置与鼠标箭头没有重合。

原因1：安装完驱动程序后，在进行校正位置时，没有垂直触摸靶心正中位置。

解决1：重新校正位置。

现象2：部分区域触摸准确，部分区域触摸有偏差。

原因2：表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面积累了大量的尘土或水垢，影响了声波信号的传递所造成的。

解决2：清洁触摸屏，特别注意要将触摸屏四边的声波反射条纹清洁干净，清洁时应将触摸屏控制卡的电源断开。

西门子触摸屏tp900，修理流程；一、联系可以通过手机、和我们咨询，向我们说明设备具体型号、故障情况以及服务要求；二、货运选择合适的货运方式，同时通知我们已经发货。货物运输时请注意包装保护(如用2-3层海绵包裹机器)。三、接收我们在收到您所需要维修的工控产品后，将在时间通知您，核实信息，上机测试，给出检测报告、维修方案等相关事宜；四、维修签署维修合同，立即安排工程师进行维修，上机测试无问题后，款到发货。