

东莞大岭山通用变频器维修-东元变频器维修部

产品名称	东莞大岭山通用变频器维修-东元变频器维修部
公司名称	东莞英成机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省东莞市大朗镇康丽路305号明辉智创园928
联系电话	18033338794

产品详情

夏季一到，又进入一个变频器故障的高发期，上海津信变频器维修管理中心20年来为客户提供各品牌通过变频器的维修人员维护社会服务，累计台数已经不能超过20万台次。在服务过程中，我们发现大约四分之一的逆变器故障不是硬件损坏造成的，只有经过简单的检查或处理后才能恢复使用，无需维护。主要原因包括以下九个。

七、散热不好

案例1：用户送修一台丹佛斯变频器，经检查，发现变频器发展历史以及故障报A29*9，风扇检查工作正常，其他系统硬件无故障，根据不同故障代码，建议企业客户需要检查施工现场安装散热情况。

东莞大岭山通用变频器维修-东元变频器维修部

案例3：用户给金鑫发了一个变频器。

经检查发现，由于客户参数A错误，电机电流设置为30，导致变频器无法启动。参数复位后，带电机试运行的变频器正常。变频器硬件无故障。

二、外围故障

外部因素包括逆变器电源，输入电流和电压，连接到线缆，外部设备，和驱动器的安装环境和环境温度，湿度等，这些因素可能会导致驱动器故障。

案例1：用户送修一台变频器，变频器历史故障报A9，变频器带电机系统测试结果发现企业运行可以正常，变频器硬件无故障，经过和用户信息沟通现场故障现象，判断是由于外围线路导致，建议提高客户

管理观察学生实际数据输出电流是否能够正常。

情况2：用户ABB修复驱动器号津市维修中心，经检查，到逆变器壳体轻微损坏实测值（不影响），多个故障历史显示电源故障，测试驱动与电机运行正常，没有硬件故障，根据对形势的分析，我们建议用户检查外部控制回路。