

# 工业二氧化碳配送、充装、厂家开平市华立工业气体服务范围

产品名称	工业二氧化碳配送、充装、厂家开平市华立工业气体服务范围
公司名称	台山市华立工业气体有限公司
价格	40.00/瓶
规格参数	二氧化碳:40L
公司地址	台山市四九镇洞美工业区世里路6号
联系电话	13726150535 13726150535

## 产品详情

工业二氧化碳配送、充装、厂家开平市华立工业气体服务范围，包括翠山湖新区，月山镇，水口镇，苍城镇，三埠街道，长沙街道等。

焊工必须戴上焊接面罩或滤光镜。

同时,所用的面罩必须处于良好的状态,不得有缝隙或裂纹,以防止弧光进入。

此外还应采用正面为弧线型的面罩,不用直线型的,因为前者降低了进入焊工呼吸区的焊接烟雾量。

通常建议采用重量较轻的玻璃纤维面罩,而新型的尼龙焊接面罩更轻,越来越受到焊工的欢迎。焊接面罩还可连接到硬质的安全帽上,用于工业及建筑业中危险性较大的场合。

### 2、电焊工工作时必须戴上滤光镜保护眼睛

焊接面罩上有滤光镜固定夹,用于安装保护板和滤光玻璃或滤光板。

所有滤光镜或滤光板均可透进一定强度的光线,同时过滤掉一部分弧光。

面罩滤光镜的滤光系数应根据焊接电流来选择。

滤光玻璃的外面应安装保护板,保护滤光玻璃不被飞溅颗粒打坏。保护板一般采用玻璃板或塑料板。滤光板后面还可安装放大镜,用来更清晰地观察熔池,而滤光玻璃应具有足够的韧性,以防止被飞行物体碰撞后破裂。

### 3、电焊工工作时必须穿上防护服

穿上防护服主要是防止电焊时产生的火花灼伤脸部皮肤,同时减少所产生的强光对眼睛的刺激。

电弧光的光谱分析表明,它的紫外线的强度是非常大的,而这种射线对人的皮肤特别是眼睛有非常大的伤害,对于眼睛来说,可以灼伤眼底,造成失明。

同时也必须穿防护服,因为它的穿透力和热效应也非常强烈,可以隔着一般衣服将皮肤烧伤,因此,不但要戴面罩,还应该穿防护服。