

# 精智屏6AV2124-0JC01-0AX0 TP900黑屏不启动

产品名称	精智屏6AV2124-0JC01-0AX0 TP900黑屏不启动
公司名称	上海一擎电气有限公司.
价格	800.00/台
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号2楼
联系电话	15801988201 18516290585

## 产品详情

精智屏6AV2124-0JC01-0AX0 TP900黑屏不启动，包括不可正常开机花屏白屏黑屏不能触摸  
触摸反应慢解密通讯等触摸问题、按键问题、显示问题、电源故障、主板问题、等等另有  
触摸板，液晶，主板，电源板，高压板，

西门子TP1200触摸屏维修，可解决西门子TP1200触摸屏常见故障，黑屏、花屏、按触摸屏  
无反应或反应慢、错乱、进不了系统界面、无背光、背光暗、有背光无字符、不能通信、  
按键无反应；

????????????PLC????????????SIMATIC HMI??  
??99%?

TP1500 6AV2124-0QC02-0AX0???????????????????????????? SIMATIC  
HMI????????????????????????????????????os?????????????????

????????????????????SSD????SM621G1BA,SM631G1BA?GLS85LP1002P-S-I-FTE,SST85LD1004T-60-RI-  
LCTE

???

6AV2124-0GC01-0AX0

TP700 ??? 7 ???SIMATI  
CHMI???????????????????? SIMATIC  
HMI????????????????os????????????????

6AV2124-1GC01-0AX0	KP700 精智面板 7 寸，1600 万色 LED 背光，16:9 宽屏显示，键控，12 MB 用户内存
6AV2124-0JC01-0AX0	TP900 精智面板 9 寸，西门子精智面板系列系统无法进入系统，画面停留在SIMATIC HMI的画面，进度条来回闪动，无法系统os更新，通讯网口不能连上
6AV2124-1JC01-0AX0	KP900 精智面板 9 寸，西门子精智面板系列系统无法进入系统，画面停留在SIMATIC HMI的画面，进度条来回闪动，无法系统os更新，通讯网口不能连上
6AV21240MC010AX0	TP1200 精智面板12 寸，1600 万色 LED 背光，16:9 宽屏显示，触摸屏，12 MB 用户内存画面停留在SIMATIC HMI的画面，进度条来回闪动
6AV2124-1MC01-0AX0	KP1200 精智面板 12 寸西门子精智面板系列系统无法进入系统，画面停留在SIMATIC HMI的画面，进度条来回闪动，无法系统os更新，通讯网口不能连上
6AV2124-0QC02-0AX0	TP1500 精智面板 15.4 寸，1600 万色 LED 背光，16:9 宽屏显示，触摸屏，24 MB 用户内存西门子精智面板系列系统无法进入系统，画面停留在SIMATIC HMI的画面，进度条来回闪动，无法系统os更新，通讯网口不能连上
6AV2124-1QC02-0AX0	KP1500 精智面板 15.4 寸，1600 万色 LED 背光，16:9 宽屏显示，键控，24 MB 用户内存
6AV2124-0UC02-0AX0	TP1900 西门子精智面板系列系统无法进入系统，画面停留在SIMATIC HMI的画面，进度条来回闪动，无法系统os更新，通讯网口不能连上，西门子TP700黑屏死机（当天修复）

## 1) 故障一：触摸偏差

现象1：手指所触摸的位置与鼠标箭头没有重合。

原因1：安装完驱动程序后，在进行校正位置时，没有垂直触摸靶心正中位置。

解决1：重新校正位置。

现象2：部分区域触摸准确，部分区域触摸有偏差。

原因2：表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面积累了大量的尘土或水垢，影响了

声波信号的传递所造成的。

解决2：清洁触摸屏，特别注意要将触摸屏四边的声波反射条纹清洁干净，清洁时应将触摸屏控制卡的电源断开。

## (2) 故障二：触摸无反应

现象：触摸屏幕时鼠标箭头无任何动作，没有发生位置改变。

原因：造成此现象产生的原因很多，下面逐个说明：

表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面所积累的尘土或水垢非常严重，导致触摸屏无法工作；

触摸屏发生故障；

触摸屏控制卡发生故障；

触摸屏信号线发生故障；

计算机主机的串口发生故障；

计算机的操作系统发生故障；

触摸屏驱动程序安装错误