

# 宜兴欧姆龙变频器配件足维修

产品名称	宜兴欧姆龙变频器配件足维修
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

## 产品详情

宜兴欧姆龙变频器配件足维修公司常备库存，优价销售，，交货及时，限度为客户提供快捷周到的服务。成都欧姆龙触摸屏维修，成都欧姆龙触摸屏维修咨询-成都变频器维修服务电话主要业务方向：1．承接自动化工程 2．提供标准/非标控制屏、控制柜、操作台的加工和成套3．提供伺服器、变频器、PLC、触摸屏、传感器、仪器仪表等工业自动化产品销售及维修 我公司以严谨的工作态度，宜兴欧姆龙变频器配件足维修高度负责的敬业精神，为广大客户提供产品，提供服务！

欧姆龙变频器维修故障报警主要分异常报警和警告报警，

宜兴欧姆龙变频器配件足维修在这里我们只对显示的代码做说明，宜兴欧姆龙变频器配件足维修如须要更深入的了解，请下载欧姆龙变频器说明书！

宜兴欧姆龙变频器配件足维修显示异常

过电流（OC）

加速中电流超过（OCA）

减速中电流超过（OCD）

恒常状态电流超过（OCN）

过电压（OV）

主电路电压过低（LV）

散热片过热 (OH1)

电源印刷电路板过热 (OH2)

变频器过负荷 (OL)

电机过负荷 (OL1)

过转矩检测 (OL2)

接地 (GFF) 宜兴欧姆龙变频器配件足维修

输入电源缺相 (PHL)

外部异常 (EF)

频率指令输入信号异常 (AERR)

外部基极封锁 (BB)

EEPROM 写入异常(CF1.0)

EEPROM读取异常(CF2.0)

U 相电路异常 (CF3.0)

V 相电路异常 (CF3.1)

W 相电路异常 (CF3.2)

电压控制电路异常 (CF3.3)

温度检测器1 异常 (CF3.4)

温度检测器2 异常 (CF3.5)

电流控制电路异常 (HPF1)

过电压检测电路异常 (HPF2)

接地检测电路异常 (HPF3)

过电流检测电路异常 (HPF4)

宜兴欧姆龙变频器配件足维修警告显示

FUNCTION 代码错误 (CE01)

寄存器NO. 错误 (CE02)

数据错误 (CE03) 宜兴欧姆龙变频器配件足维修

从站实行错误 (CE04)

从站执行中 (CE06)

通信超时 (CE10)