

销售替代沃尔沃TAD1030GE发电机组空气滤1-3826215-0船用空气滤芯

产品名称	销售替代沃尔沃TAD1030GE发电机组空气滤1-3826215-0船用空气滤芯
公司名称	固安县牛驼镇亿博源滤清器厂
价格	120.00/支
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县牛驼镇乔翟村（经营场所）
联系电话	13785641655 19803360722

产品详情

亿博源厂家介绍空气滤清器运用：

怎样排除柴油机排气管冒黑烟的故障？(1)柴油机排气管冒黑烟的原因主要有： 喷油器雾化质量不好，供油量过多或柴油质量差，含胶质多。 供油提前角调整不当。当供油过晚时，X后喷入的柴油来不及燃烧被排入大气中；当供油过早时，大量油雾同时燃烧，部分未燃烧的燃油被分裂成黑色固体炭粒排入大气中，形成黑烟。3喷油泵柱塞偶件严重磨损，使供油压力不足或压力上升缓慢，延长了燃油喷射过程，这是柴油机排气管冒黑烟的常见故障。 气缸进气量不足。如空气滤清器堵塞，气门间隙过大使气门开启高度不够，进气量不足以及柴油机超负荷作业等，均能造成燃烧不完全冒黑烟的故障。

(2)排除方法： 查找喷油器雾化质量不好的原因并予以排除，柴油箱应定期清洗，供油量调整要适当，不应过多。 定期检查供油提前角，并及时进行调整。 更换柱塞偶件。 按说明书规定，定期清洗空气滤清器，防止堵塞；定期检查及调整气门间隙，严禁柴油机长期超负荷作业。 沃尔沃滤芯14503 824；9912-15843；11110474；9912-18318；110033998；110033999；466634-3；477556-5；20430751；133-567 3；11033998；11033999；478736；3831236；8159975；11707077；1699830；VOE14519261；VOE14519262；14528387；14520542；1040-20410；11110175；11110176；VOE14500233；1042-00830；11708511；11708554；11110668；14509379；1030-61460；14514238；20532237；11110022；11110023；3831236；11708555；1171 1074；14509379；3831236；466634-3 477556-5 3825133 1699830-4 20514654 CV20948 3825778-8 3826215-0 8159975 20430751 864315 3826215 3825778-8 3827643 466634-3 477556 3825133 1699830 沃尔沃滤芯8159975 3825133-6 8159975 477556-5 383123 3825133-6 1699830-4 20430751 8149064 1080918 1080918-4 1080920 10809200 1665898 1665908 1665908- 1665563-1 1665886-6 1660600-4 1660601 1-3824215 3826215-0 865152 3825778-8 823701-815444490 1660903 8149 064 3979928 3827589 11110022 8149961 842280 640550 3827643 8152010-1 8152010-8 8152009 1082111 6644990 4785746