

# 山东300ZJ I A70卧式渣浆泵 河北特工泵业

产品名称	山东300ZJ I A70卧式渣浆泵 河北特工泵业
公司名称	河北特工泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市友谊大街122号振二街北苑6号商铺
联系电话	13931867177

## 产品详情

机械密封安装：（1）按图纸或使用说明书核对机械密封型号，将相关附件准备齐全。（2）将填料箱轴封腔体和止口清理干净。（3）将机械密封组件装入填料箱箱体，装上机械密封压盖螺栓，不要拧紧。

- 1) 轴承水压、水量要满足规定，随时调整（或更换）填料的松紧程度，切勿造成轴封漏浆。并及时更换轴套。
- 2) 更换轴承时，一定要保证轴承组件内无尘，润滑油清洁，泵运行时轴承温度一般以不超过60-650C为宜，高不超过750C。
- 3) 要保证电机与泵的同轴度，保证联轴器中弹性垫完整正确，损坏后应及时更换。

300ZJ-I-A70卧式渣浆泵300ZJ-I-A70卧式渣浆泵300ZJ-I-A70卧式渣浆泵

主要有以下5点原因： 介质密度不均匀。介质密度不均匀造成泵刚刚启动时会出现振动,当泵正常开启后,泵的振动会消失,这种情况不需处理,只是在开车前,注意把介质用高压风吹均; 泵的安装不水平。在安装和运行过程中应检查泵体的水平。 有汽蚀,使泵的叶轮不平衡。应降低安装高度,调小出水阀门,减少进口阻力。 吸入管进气不均匀。应改善泵的进料情况,强化进气的均匀稳定性。 泵轴承游隙大。轴承游隙过大会导致泵的振动大,在日常设备运行中应随时注意观察泵的情况,发现泵轴和电机轴不同心或轴承损坏要及时处理。

## 300ZJ-I-A70卧式渣浆泵300ZJ-I-A70卧式渣浆泵300ZJ-I-A70卧式渣浆泵

(1) 渣浆泵蜗壳内固硬沉积物淤塞，可采取清除淤塞物措施。

(2) 如叶轮或进出水管路阻塞，可采取清洗叶轮或管路。如叶轮磨损严重，应采取更换。如填料口漏气，应压紧填料。输送高度过高，管内损失阻力过大，降低输送高度或减小阻力，针对这些故障原因

(3) 如轴与添料箱不同轴心，主要原因是加工误差大、安装不正确。应注意在安装后检查安装是否正确。如密封水环磨损严重，需更换新水环。如密封清水管堵塞，密封水无法进入盘根中间造成盘根磨损快，导致漏料。应对堵塞水管进行疏通，保持密封水清洁。