

# 佛山维修西门子伺服电机 SIEMENS驱动器维修 维修西门子伺服器

产品名称	佛山维修西门子伺服电机 SIEMENS驱动器维修 维修西门子伺服器
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼1-2号铺
联系电话	13726603456 13726603456

## 产品详情

佛山维修西门子伺服电机 佛山西门子驱动器维修 佛山维修西门子伺服器 南海维修SIEMENS数控系统 SIEMENS伺服电机维修 SIEMENS伺服放大器维修 SIEMENS伺服控制器维修 顺德维修西门子伺服器 三水维修西门子伺服电机 西门子主轴驱动器维修 维修SIEMENS主轴伺服电机 西门子系统维修

F02151 (A) OA: 内部软件错误F02152 (A) OA: 存储器容量不够F03000 操作时的 NVRAM 错误F03001 NVRAM 校验和出错F03500 (A) TM : 初始化F03505 (N, A) 模拟输入端断线F03505 (N, A) 模拟输入端断线F03505 (N, A) TM : 模拟输入端断线F03590 (N, A) TM : 模块未就绪F07082 宏文件 : 无法执行F07083 宏文件 : 找不到 ACX 文件F07084 宏文件 : 未满足 WaitUntil 的条件F07088 单位转换 : 由于单位转换而超出参数极限F07086 单位转换 : 由于参考值改变而超出参数极限F07110 驱动 : 采样时间和基本周期不匹配F07220 (N, A) 驱动 : 缺少 “ 通过 PLC 控制 ” F07426 (A) 工艺控制器实际值达到极限值F07447 贾载变速箱 : 位置跟踪超出大实际值F07448 (A) 贾载变速箱 : 位置跟踪线性轴超出大范围F07449 (A) 贾载变速箱 : 位置跟踪当前位置在公差范围之外F07500 驱动 : 未定义功率单元数据组 PD SF07501 驱动 : 未定义电机数据组 MDSF07502 驱动 : 未定义编码器数据组 EDSF07509 驱动 : 缺少组件分配F07510 驱动 : 驱动数据组中有相同的编码器

F01122 (A) 测量探头输入端的频率过高F01150 CU : 超过了某一驱动对象类型的实例数F01151 CU : 超出了某一类别驱动对象的数量F01152 CU : 驱动对象类型无效F01200 CU: 时间片管理内部软件错误F01205 CU : 时间片溢出F01221 CU : 基本周期太小F01222 CU : 基本时钟周期太小 ( 没有用于通讯的计算时间 ) F01250 CU : CU-EEPROM 只读数据出错

F01255 CU: 插件板 EEPROM 只读数据出错  
F01303 组件不支持所要求的功能  
F01305 拓扑结构: 缺少组件号  
F01325 拓扑结构: 设定拓扑结构中不包含该组件号  
F01340 拓扑结构: 一个支路上的组件过多  
F01341 拓扑结构: 超出了 DRIVE-CLiQ 组件的大数量  
F01354 拓扑结构: 实际拓扑结构存在错误的组件  
F01355 拓扑结构: 实际拓扑结构已更改  
F01356 拓扑结构: 存在损坏的 DRIVE-CLiQ 组件  
F01357 拓扑结构: 在 DRIVE-CLiQ 支路上发现了两个控制单元  
F01359 拓扑结构: DRIVE-CLiQ 性能不足  
F01360 拓扑结构: 实际拓扑结构非法  
F01375 拓扑结构: 两个组件之间的连接重复  
F01380 拓扑结构: 实际拓扑结构 EEPROM 损坏  
F01451 设定拓扑结构无效  
F01505 (A) BICO: 无法建立连接  
F01506 (A) BICO: 无标准报文  
F01510 BICO: 信号源不是浮点  
F01511 (A) BICO: 连接有不同定标  
F01512 BICO: 没有定标  
F01513 (N, A) BICO: 不同驱动对象之间的连接有不同定标  
F01515 (A) BICO: 不允许写入参数, 因为控制权有效  
F01800 DRIVE-CLiQ: 硬件 / 配置出错  
F01910 (N, A) 现场总线设定值超时  
F01911 (N, A) P B/PN 等时同步周期故障  
F01915 (N, A) PB/PN 同步运行, 驱动对象 1 生命符号出错  
F01946 (A) PROFIBUS: 和发布方的连接中断  
F07511 驱动: 编码器多次使用  
F07512 驱动: 无法设定编码器数据组转换参数  
F07515 驱动: 功率单元和电机连接错误  
F07516 驱动: 重新调试数据组  
F07517 驱动: 编码器数据组转换参数设置错误  
F07518 驱动: 电机数据组转换参数设置错误  
F07551 驱动编码器: 没有换向角信息  
F07552 (A) 驱动编码器: 不支持编码器配置  
F07553 (A) 驱动编码器: 不支持编码器模块配置  
F07555 (A) 驱动编码器: 位置跟踪配置  
F07556 测量变速箱: 位置跟踪超出大实际值  
F07560 驱动编码器: 线数不是二的幂次方  
F07561 驱动编码器: 多圈线数不是二的幂次方  
F07562 (A) 驱动编码器: 增量编码器无法进行位置跟踪  
F07563 (A) 驱动编码器: XIST 1\_ERW 配置错误  
N07570 (F) 正在进行编码器识别的数据接收  
F07575 驱动: 电机编码器未就绪

佛山、南庄、南海、里水、九江、罗村、丹灶、大沥、狮山、西樵、官窑、顺德、大良、陈村、容桂、伦教、勒流、均安、杏坛、龙江、北滘、乐从、高明、荷城、杨和、更合、明城、三水、芦苞、大塘、乐平、白坭、广州、南沙、花都、从化、增城、四会、鹤山、肇庆、大旺、端州、惠州、清远、中山、云浮、新兴、罗定、珠海、韶关、阳江、茂名、湛江、