

平顶山三菱触摸屏人机界面维修匠心使然

产品名称	平顶山三菱触摸屏人机界面维修匠心使然
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

接线作业，必须在外部切断系统所使用的所有外部供给电源后实施。

如果没有全部切断，可能会引起触电、损坏产品、导致运行错误。

GOT电源部分的FG端子，务必使用GOT专用的D种以上(第三种接地)进行接地。

否则，可能引起触电、导致运行错误。

空余端子必须以 $0.5 \sim 0.8\text{N} \cdot \text{m}$ 的扭矩拧紧。

否则可能导致与压接端子短路。

应使用合适的压接端子，并按规定的扭矩拧紧。

如果使用了前开口型的压接端子，当端子螺栓松脱时可能导致脱落、故障。

GOT的电源线路，应在确认了产品的额定电压及端子排列之后进行正确安装。

连接了与额定电压不匹配的电源，或者错误配线，可能导致火灾、故障。

拧紧GOT电源的端子螺栓时，应在规定的扭矩范围内实施。

如果端子螺栓太松，可能导致短路、运行错误。

如果端子螺栓太紧，可能导致螺栓及设备的损坏而引起的脱落、短路、运行错误。

应注意防止切屑及线头等异物掉入设备内。

否则可能导致火灾、故障、运行错误。

为防止切屑及线头等异物掉入设备内，设备上粘贴有防止异物掉入的标签。

在配线作业时不要揭下该标签。

在系统运转时，为了散热必须将该标签揭下。