

焦作18-M发那科系统维修理ZCVX轴检测错误修复成功

产品名称	焦作18-M发那科系统维修理ZCVX轴检测错误修复成功
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

配线作业，必须在外部切断系统所使用的所有外部供给电源后实施。

如果没有全部切断，可能会引起触电、损坏产品、导致运行错误。

GOT电源部分的FG端子务必使用GOT专用的D种(第三种接地)以上进行接地。

否则，可能引起触电、导致运行错误。

应在确认了产品的额定电压及端子排列之后进行GOT的电源配线。

连接了与额定电压不匹配的电源，或者错误配线，可能导致火灾、故障。

应在规定的转矩范围内拧紧GOT电源的端子螺栓。

如果端子螺栓太松，可能导致短路、运行错误。

如果端口螺栓太紧，可能导致螺栓及设备的损坏而引起的脱落、短路、运行错误。

应注意勿让切屑、接线碎片等异物落入设备内。

否则可能导致火灾、故障、运行错误。

配线注意事项注意

将通讯电缆安装到所连接的连接器的上，应在规定的扭矩范围内拧紧安装螺栓和端子螺栓。

如果安装螺栓和端子螺栓太松，可能导致短路、运行错误。

如果安装螺栓和端子螺栓太紧，可能导致螺栓及设备的损坏而引起的脱落、短路及运行错误